

(2小时修好解决) 西门子直流变频器报F60036分析

产品名称	(2小时修好解决) 西门子直流变频器报F60036分析
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子直流传动器修理 产地:西门子直流控制器出售维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

(2小时修好解决) 西门子直流变频器报F60036分析

西门子直流调速器故障报警F60036故障维修

电枢回路 / 励磁回路中断

信号重要性 : %1

驱动体 : DC_CTRL

反应 : OFF2 (OFF1, OFF3, 无)

应答 : 立即

原因 : 触发角达到了整流角限幅 , 并且持续了不止 500 毫秒。电流小于 1% 的额定直流电。

故障值 (r0949, 十进制) :

1: 电枢回路

2: 励磁回路

处理 : - 电枢回路或励磁回路中断。

- 整流角限幅 G 设置不正确 (p50150, p50250)。

- 驱动器达到了整流角限幅 G（例如：由于进线电源欠压导致）。
- 大转速设得过高，导致 EMF 过高。
- 没有激活弱磁运行，导致 EMF 过高。
- 励磁电流设得过高，导致 EMF 过高。
- 触发电压电流设得过高，导致 EMF 过高。

西门子直流变频器报F60036分析更换励磁板

更换电源板

在生活中，我们常常会遇到各种各样的电器故障。其中，直流变频器故障常常让人头疼。本文将为大家介绍如何在短短2小时内修好西门子直流变频器报F60036故障。

关键词（2小时修好解决）西门子直流变频器报F60036分析品牌SIEMENS

作为电气行业中的品牌，SIEMENS一直以来都以其高品质和可靠性享誉全球。西门子直流变频器作为SIEMENS的热销产品之一，广泛应用于各个行业。

型号西门子直流传动器修理

针对西门子直流变频器报F60036故障，恒税电气有限公司提供的西门子直流传动器修理服务。我们拥有经验丰富的技术人员，能够快速准确地解决各类直流变频器故障。

产地西门子直流控制器出售维修

西门子直流控制器是恒税电气有限公司提供的热门产品之一。我们不仅提供西门子直流控制器的销售服务，还可以为您提供维修服务。您可以放心购买和使用我们提供的西门子直流控制器。

知识、细节和指导

了解F60036错误代码的含义F60036错误代码通常表示直流变频器温度过高。

检查变频器的散热系统是否正常运行过高的温度往往与散热系统的故障有关，可以通过清理散热片、更换风扇等方式来解决。

检查变频器的电源电压是否稳定电源电压波动过大也会导致变频器温度过高，可以通过使用稳压器或与供电单位联系解决。

检查变频器的通风是否通畅确保变频器周围没有堵塞物，并保持充足的通风空间。

问答问题1为什么我的西门子直流变频器报F60036错误代码

答F60036错误代码通常表示直流变频器温度过高。可能原因包括散热系统故障、电源电压不稳定或通风不良等。

问题2如何解决西门子直流变频器报F60036错误代码

答您可以先检查散热系统是否正常运行，清理散热片并更换风扇等。同时，确保电源电压稳定并保持良好的通风环境。

问题3如果我无法自己解决西门子直流变频器报F60036错误代码，该怎么办

答如果您无法解决该问题，您可以联系恒税电气有限公司的技术人员。我们将提供快速准确的维修服务，确保您的直流变频器能够正常运行。