

唐山西门子6RA7031-6DV62故障F001维修

产品名称	唐山西门子6RA7031-6DV62故障F001维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7031-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

唐山西门子6RA7031-6DV62故障F001维修

- 1、观察R015显示值, 380V输入调速器,正常是在380~ 400V。
- 2、更换脉冲触发电源板
- 3、更换CUD1控制板

工业上有的时候会用到直流调速器,这种设备在使用的过程当中因为某一些原因,经常会有使用不当的情况,*直接的影响就是导致直流调速器损坏,

厂家进行维修。唐山西门子6RA7031-6DV62故障F001维修

如若不能解决您的问题,可以送至恒税电气进行维修。

西门子6RA70直流调速装置F001(三小时内帮你排除)唐山西门子6RA7031-6DV62故障F001维修

致力于做上海西门子维修企业,及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持何工

维修请选择我们:从业至今十-年维修经验,与国内外多家科研机构均有深度技术合作,自主研发多种高精度测试仪器,维修过的西门子不少于150种

总体保持在95%以上,占具国内同行业先水平。修好的设备客户收到后无需再调试,装机即可使用。正常使用可达到和设备一样的性能和使用年限。 现

限任何生产年份的设备。只要是西门子的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件,均为原厂。