

# 南海丹纳赫驱动器DMC250720P过载故障快速维修

产品名称	南海丹纳赫驱动器DMC250720P过载故障快速维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:丹纳赫 系列:DMC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 南海狮山丹纳赫驱动器DMC250720P过载故障快速维修

西樵DANAHER丹纳赫驱动器过载维修1、超程当进给运动超过由软件设定的软限位或者硬限位开关位置时，就会发生超程报警，一般会在数控系统的显

示器上显示报警内容，用到直流伺服电机的电动缸根据数控系统的说明书及电气原理图，即可排除，解除报警。注意：如果机床的某个轴未行使至终端位置而发生超程报警，通常是由于机床在行驶过程中限位开关线断或限位开关被东西卡住。

TVD系列:TVB1.2-08-03 TVD1.2-15-03 TVD1.3-08-03 TVD1.3-15-03 TVD1.2-08-03/S100

TVD1.2-15-03/S100 TVD1.3-08-03/S100 TVD1.3-15-03/S100DKC系列：DKC01.1-030-3-FW

DKC01.1-040-7-FW DKC02.1-040-7-FW DKC02.3-100-7-FW DKC03.2-100-7-FW

DKC03.3-200-7-FW DKC11.1-040-7-FW DKC03.1-040-7-FW2、过载通常当进给运动的负载过大，频繁正、反向运动以及传动链润滑不良或斜铁有研伤，LGN系列电动缸电机

动力线接地等原因时，均会引起伺服电机电流大，电机温度过高或电机过载报警。有时机床运行的过程中驱动控制单元、驱动元件、电机本身故障也会引起过载报警。一般会在数控系统的显示器上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时，在强电柜中的进给驱动单元上、指示灯或数码管会提示驱动单元过载、过电流等信息。