

卡特发动机维修保养 川力卡特发动机维修

产品名称	卡特发动机维修保养 川力卡特发动机维修
公司名称	成都川力工程机械维修有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区沙西线188号（林湾明珠大酒店旁）
联系电话	028-85794338 13982082599

产品详情

卡特发动机维修保养 川力卡特发动机维修 成都川力工程机械维修有限公司提供（专业维修挖掘机，摊铺机，压路机，空压机，推土机，吊车，装载机，钻机等工程机械）24小时咨询电话：13982082599

QQ:1435851212 全国免长途热线：400-006-2599 官网网址：www.scclwx.com（可在线咨询）

卡特CAT320C挖掘机行走一直忽快忽慢分析: 1 可以检查一下中继块(安装有一排压力开关)上的第三个压力开关是否接触不良?如果接触良好,可以换一下压力开关,看看是不是压力开关坏了. 2

可能是高低速切换方面出了问题,如果两边行走同时时快时慢,请检查高低速电磁阀和控制电路. 3

调调速器拉杆,或者把电位计拔下来,看故障现象是否消除?如果消除就是电位计坏了. 4

检查压力开关,如果没有问题,检查切换速度的开关的问题. 5

看下最高转速,转速超标的情况下行走一慢一快的,把转速调少一点试一下. 6 如果高怠速试车,转速忽大忽小,请用E模式,最好是A模式情况下,监控调速器和电位计电压,从低怠速拉到高怠速. 7

检查下机器的D01、D02、D03三个二极管,可能有个击穿了. 8 行走继电器接触不良. 9

试车检查挖掘机油门马达是否会摆动?如果摆动就是马达有问题,可能是马达没磁性了.