

# 安康市石泉县柴油发电机组出租租赁

产品名称	安康市石泉县柴油发电机组出租租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

发电机组曲轴轴向间隙是为了适应内燃机在工作中机件热膨胀时的需要而定的。间隙过小，会使机件膨胀而卡死；间隙过大，前后窜动，则给活塞连杆组的机件带来不正常的磨损，止推垫圈表面逐渐磨损，使间隙改变，形成轴向位移，因此，在装配曲轴时，应进行曲轴轴向间隙的检查。其检验方法。

检查时，先将发电机组曲轴定位轴肩和轴承的承推端面的一边靠合，用撬棍撬挤曲轴后端，然后用厚薄规在道曲轴臂与止推垫圈之间测量。曲轴轴向间隙一般为0.05-0.25mm。如轴向间隙过大或过小，则应更换或修整止推垫圈进行调整。

发电机组的曲轴留有适当的轴向间隙是为了防止机件在使用中因热膨胀而卡滞。

发电机组的曲轴轴颈两边的止推轴承被逐渐磨损，磨损到一定程度后，将使发电机组的曲轴的轴向间隙过大，发电机组的曲轴发生轴向窜动，影响发电机组的正常工作和使用寿命。因此，在修理发电机组时，应检查此间隙是否符合标准，并进行调整。

检查应在未分解发电机组的曲轴之前进行。先用撬棒将发电机组的曲轴向后或者向前推动，用塞尺插入止推轴承与发电机组的曲轴之间的缝隙内进行测量，测得的间隙值应符合标准，如果该值大于规定值，可采取更换加厚的止推轴承的方法进行调整。

来源：[创新互联](#)