

安康市宁陕县发电机出租 静音环保

产品名称	安康市宁陕县发电机出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

我们来为大家介绍的是沃尔沃柴油发电机的输油泵维护方法有哪些的内容，大家对此有什么疑问的，或者不了解的，欢迎咨询我们网站，接下来我们就来简单讲述相关内容。

首先一点是在设备在使用之间，大家要注意检查整体的类型和基本的规范情况，若是有生锈的情况要及时的处理了，对于垫片的厚底也是要注意的，若是厚度不合适了，那么整体的运行也是会受到影响的，其次要检查的就是螺丝是否有紧实，各个细节都是不能忽视的

前面我们所说的是使用前要注意的事情，另外就是在设备使用之前，要注意按钮固定，尤其是不能出现没有压紧而引起漏油或者其中的情况，尤其要注意整体的安全。

此外，在使用的时候还要注意的一点就是垫片的情况，前面我们说了厚度，同样也要检查是否是完整的。总之，大家在维护和检查的时候，要从各个方面去看，去了解，这样才能确保设备的运行。

输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等脏物而阻塞，要常常查看清洗，滤网损坏有必要及时修补或替换。保证柱塞式输油泵"四簧"弹性正常。"四簧"为活塞弹簧、挺杆(滚轮)弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧，弹簧弹性削弱或折断要及时替换或加垫调整。

输油泵上的手油泵活塞和手油泵体间有橡胶密封设备的，不要随意拆动，橡胶圈损坏要及时替换。有些输油泵泵体上开有泄油孔，该孔的作用是使输油泵走漏的少量的柴油直接流出泵体外。不得将孔堵死，防止柴油进入喷油泵油底壳稀释润滑油。

沃尔沃柴油发电机发现喷油泵油底壳柴油过多时，要及时查看输油泵活塞与泵体、挺杆与挺杆套空地是否过大，过大要及时处理，防止因柴油走漏严峻，使喷油泵及调速器内机件润滑不良。

沃尔沃柴油发电机加注的柴油要经过沉积过滤，保证清洁，防止因杂质过多而加重输油泵进油阀、出油阀、阀座的磨损，有时柴油发电机的油阀甚至会被杂质垫起而失效。

长期停机时，防止输油泵各合作外表，尤其是活塞与泵体、挺杆与挺杆套间因油液中含水而锈蚀，有必要采取防锈措施(停机时，替换喷油泵油底壳内带有水分、柴油及其它杂质的润滑油)。

来源：[创新互联](#)