

# 深圳布艺真皮纸张布料pvc激光切花机

产品名称	深圳布艺真皮纸张布料pvc激光切花机
公司名称	深圳成驰激光设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳龙岗南联鹏达路富康5栋1号
联系电话	0755-84819150 15989545842

## 产品详情

深圳布艺真皮纸张布料pvc激光切花机

深圳成驰机电设备有限公司

陈海霞：15989545842 QQ261355308 销售电话：0755-84819150

传 真：0755-84816335

网 址：[www.dhycnc.com](http://www.dhycnc.com)

深圳成驰激光设备有限公司 产品型号: CC6040/9060/1260/1380/1290/1390/1490/1590/1610/1680

雕刻面积400x600/600x900/600x1200/900x1200/900x1300/900x1400/900x1500/1000 × 1600mm/1680x1000/1000x1800(其它幅面也可以生产) 深圳成驰激光

系列高精度激光切割/雕刻机是本厂自主研发的一款新机型。该系列机型采用本厂自行开发的切割雕刻软件,操作灵活方便,可以在工作中任意调节速度和雕刻切割的深度;系列激光机采用三条进口AMD直线导轨,即使速度很快也不会影响切割和雕刻效果;动力系统采用雷赛三相细分步进电机,采用DSP数字控制技USB2.0高速数据传输,支持U盘下载数据,实现全脱机,提高生产效率

,为客户大大的节省成本。精湛的设计工艺完全可以满足专业型用户对切割和雕刻效果的高精度要求。尤其适用于广告装饰,工艺礼品,电子电器,建筑装潢,模型制作等行业。适用材料:皮革、橡胶、木板、竹制品、有机玻璃、瓷砖、塑料、大理石、玉石、水晶、布料等非金属材料。激光切割机、激光雕刻机的操作要点

1. 激光雕刻机、设备严禁使用劣质循环水。劣质水可严重影响激光功率并大大缩短激光管的使用寿命,因用户使用劣质水导致的激光管损坏不在保修范围。建议采用纯净水或蒸馏水。
2. 激光雕刻机、激光切割机冷却水量不能少于30升,并且一定要浸没潜水泵。

3. 作业过程中，必须随时检测水温，一旦水有温暖感觉，立即换水（不影响作业的方法是：匀出部分热水，冲入冷水）。
4. 非特别需要，调整光强不要超过80%，以防激光管迅速老化。
5. 每隔三天，必须清洗一次水箱、水泵及进出水胶管。
6. 每天上班开机前，须清洁镜片一次（注意：不是下班时）。
7. 激光雕刻机、激光切割机1#、2#反射镜在机上小心清洁，否则须重调光路！
8. 3#反射镜和聚焦镜须拆下清洁，清洁后，镜片安装须牢靠，但不可过紧，以免镜片破碎。
9. 激光雕刻机、激光切割机每次作业前，请注意焦距，焦距不准严重影响雕刻效果。
10. 每次作业结束后，应简单清洁一次工作台面，清洁时，注意不要使灰尘飞扬。
11. 每天作业结束后，应做好清洁工作。做清洁工作时，在断电的情况下，可慢慢地轻推横梁和小车，但严禁猛力推拉。
12. 每隔一周，须清洁导轨，并给运动导轨添加润滑油。
13. 每隔一周，对机器外设（风机、气泵等）进行一次清理。