

# 扭工王防浪块模具 预制防浪石钢模具 海边四脚空心

产品名称	扭工王防浪块模具 预制防浪石钢模具 海边四脚空心
公司名称	保定市西蒙电器设备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:西蒙 产地:保定市 运输方式:物流
公司地址	保定市莲池区焦庄乡阮庄村西
联系电话	19133264967 19331270435

## 产品详情

四脚空心方块模具施工工艺流程：

模具检查 涂刷混凝土脱模剂 模具安装 混凝土浇筑 振动棒振捣混凝土 混凝土凝固 拆模 养护  
混凝土构件转堆。

- 1、对四脚空心方块模具进行检查,检查井模具是否扭曲、变形、损坏,检查完后对模具进行清理,模具表面粗糙部位用手提 砂轮进行打磨。
- 2、四脚空心方块模具安装前需涂刷好脱模剂,好使用喷枪,喷枪喷洒脱模剂更均匀,没有气泡。
- 3、安装四脚空心方块模具,小型模具人工安装即可,模具拼装对位后用螺栓上紧,模具间不得留有空隙,模具拼装好后,对模具整体尺寸、拼缝、脱模剂涂刷情况进行检查,保证四脚空心方块模具安装满足混凝土浇筑要求。
- 4、浇筑混凝土,混凝土生产时,应严格按照配料单进行配料,混凝土型号为C30。混凝土浇筑后,用振动棒进行振捣,振动棒 尽量避免与模具碰撞,以免对模具造成损坏,当混凝土不明显下沉、表面平坦、无明显气泡并开始泛浆时,标示混凝土已经 振捣密实,人工抹面及压光。
- 5、正常气温下,混凝土凝固24h后拆除四脚空心方块模具,拆模时可以使用电动扳手拆除螺栓,拆模时应保持两侧用力均衡,以免刮破混凝土块体边角部位,必要时可用橡皮锤轻巧模具,辅助拆模。

