

深圳布吉广告招牌安全检测鉴定

产品名称	深圳布吉广告招牌安全检测鉴定
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	15989467727

产品详情

加强城市户外广告和招牌设施管理，消除城市户外广告招牌设施安全隐患，确保户外广告和招牌设施安全可靠，打造安全、有序的人居环境，是城市管理工作者义不容辞的责任。主要检查支撑架是否生锈断裂、螺丝是否松动、线路是否存在漏电风险、基底是否牢固等。发现问题及时处理，全面消除城市户外广告和招牌设施风险隐患，坚决防止风险隐患演变成事故。

户外广告牌，大同小异，依据所处的高度不同，有落地广告牌、墙面广告牌和屋顶广告牌。又因不同的广告

内容和位置重要性，又分为一级广告牌、二级广告牌和三级广告牌。越重要的广告牌，使用年限越长，一级广告牌

设计使用年限20年，二级广告牌5年，三级广告牌不超过5年。

在城市的高大建筑上、繁华商业区、交通干线或是临街商铺，大大小小的广告牌琳琅满目。这些地区人流量大，宣传

效果佳。另一方面，一旦广告牌发生倒塌，后果不堪设想。因而对户外广告可靠品牌牢固性的要求更高，对广告

可靠品牌的粘钢加固、灌缝加固也更加迫切。

广告牌检测的五大安全隐患：

1、工程调研错误：

在广告牌设施检测中，由于没有进行正确的地址调查，导致基础承载力任意确定，现场数据盲目应用。设计与实际

差别很大，广告牌使用一段时间后，结构基础有不同程度的沉降。

2、设计方案不当：

一些广告牌由于没有专业的设计，只有经验建设，导致图纸设计与实际情况不符，结构计划不足，施工措施不当，

在成在施工或使用过程中出现不同程度的安全隐患。

3、施工质量差：

由于施工人员不了解设计意图，盲目施工，或者擅自修改图纸或者偷工减料，造成的安全隐患。

4、结构使用不当：

一些广告主为了满足现有广告内容需要，在不核算的情况下对原有广告设施增加面积，私自改造，使其结构超负荷

使用，因此承载力不能满足安全使用的要求。

5、结构耐久性差：

由于使用年限太长，又或者受到恶劣自然环境的影响，导致挂广告牌表面部件风化、腐蚀、螺栓松动，焊缝开裂等。

在有大风或者长期坏天气之下，由于结构坍塌造成的损坏部件的故障，广告主未能及时修复。