

足球场人工草坪生产草厂家-昌冠体育

产品名称	足球场人工草坪生产草厂家-昌冠体育
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司,是一家专业生产各种系列人造草坪的厂家,目前产品已在国内各类田径场、体育馆、多功能游乐场、足球场、网球场及幼儿园等活动场所得到了广泛的应用,并畅销国外多个国家。

人造草坪足球场边缘开胶翘起来了怎么办呢?边缘翘起来,肯定是开胶了。通常影响开胶的有以下原因。今天让我们一起来分析一下人造草坪开胶引起边缘翘起来的原因。

一、在初草坪施工的时候,胶水没有粘接好。

二、施工后使用过程中,运动强度大导致的开胶现象。而一般这个问题多出现的地方是接缝处。如果是施工时候造成的原因,那么我们可以很快地解决这个因素。胶水粘不牢,大部分与操作有关,在施工的时候,没有掌握好胶水的量刷的多了,干的慢,没有晾透就粘上,在当时看着是粘合到一起了,但是实际并没有粘牢固,导致日后出现问题。还有的就是刷的用量太少了,起不到粘合的效果。

那面对这些有可能出现的问题,我们如何解决呢?

我们在首次施工的时候,可以先用一小块草坪实验一下,一般好的草坪专用胶水粘好后是很难揭开的。胶水涂抹后,一般等一下摸上去不粘手了,就可以贴到地上了。

三、对于已经使用过的草坪出现翘边问题是让人头痛的,这个维修相当麻烦。这需要将填充的石英砂以及橡胶颗粒清理干净,再将人工草坪下面的泥土擦干净再进行粘合,在粘合好后,再将石英砂与橡胶颗粒填充好,这个说起来简单,但是实际操作时候很麻烦,所以我们在施工好之后一定要认真验收。