

1.0630H3XL-A00-0-V剪板机油除杂质液压EPE滤芯

产品名称	1.0630H3XL-A00-0-V剪板机油除杂质液压EPE滤芯
公司名称	新乡市牧野区金海过滤设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金海过滤设备 规格型号:1.0630H3XL-A00-0-V 过滤材料:不锈钢网
公司地址	新乡市老新辉路57号
联系电话	0373-2693608 15090482416

产品详情

1.0630H3XL-A00-0-V剪板机油除杂质液压EPE滤芯

泵车液压循环系统回油EPE滤芯2.0145G10-B00-0-V

80CN105QBT1KG244捏合机磁性管路Parker滤芯

发电厂减速机伊顿滤芯01.E60.10VG.30.E.P

自动阀回油过滤器R928025198力士乐滤芯

R928045334	R928006114	R928017359
R928046736	R928006115	R928017358
R928007375	R928006116	R928017377
R928007378	R928006117	R928017376

模温机双筒管路折叠液压Velcon滤芯SO-611VA5

轮机阀门滤芯1.2000G10-A00-0-M燃机润滑油滤芯

07E0025D025WP轴流风机强磁管路折叠液压滤芯

注塑机旋转式折叠rexroth滤芯R928011295

缓冲泵磁性过滤器海富泰克滤芯EPPF3-UBW60V

EPU5BM03铺路机高压过滤器海富泰克滤芯

938256Q拉伸器液压系统不锈钢派克滤芯

日立39125547电厂空压机木浆纸滤芯

派克Parker高压管道滤芯FTBE1A10Q

汽轮机双联雅格管路滤芯V5.1240-07

阀组箱外过滤器派克滤芯TTF1010QBP2EG244

FT5256驱动泵自封式液压回油FIAAM滤芯

2.0145G25-B00-0-V泵车双联管路液压回油EPE滤芯

离心泵过滤器玻纤围绕滤芯02E830420R005KNP

HC9020FDT8Z齿轮箱双筒过滤器PALL滤芯

常见问题解答

1、问：滤芯使用时间过长会有什么影响？

答：滤芯使用时间过长，会导致滤芯阻塞，过滤效果变差。同时，滤芯上的积聚物可能会进一步对液压系统造成故障。

2、问：为什么滤芯需要定期更换？

答：滤芯在工作过程中会不断积累杂质和颗粒物，长时间使用会导致滤芯阻塞，无法正常过滤。定期更换滤芯可以保证液压系统的正常运行。

3、问：如何选择合适的滤芯材质？

答：选择合适的滤芯材质需要根据具体工作环境和液体特性来决定。不锈钢滤芯适用于抗腐蚀性要求高的场合，铜网滤芯适用于高温环境，滤纸滤芯适用于需要高效过滤的场合。