

6RA80通讯连接不上-嘉兴

产品名称	6RA80通讯连接不上-嘉兴
公司名称	上海渠利自动化科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 服务项目:电机维修 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室（注册地址）
联系电话	021-67896629 15221677966

产品详情

6RA80通讯连接不上-嘉兴，西门子840D系统报警号300608井号，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

6RA80通讯连接不上-嘉兴，西门子840D系统报警号300608井号维修处理：

仔细分析故障信息内容，基本在300608#故障。造成此故障的基本原因是：（在用设备）1.

电机被卡住、负载过重或刹车、制动关闭，2.

如果功率模块允许，可以适度调高旋转扭矩限制、功率限制和电流限制，3. 检查电机是否接地，4.

检查电机变频器的连接（缺少相位，旋转区域错误），5.

检测编码器、编码器电缆和保护屏板是否接触不良或电缆断开，6.

检查编码器电缆，可以与其它坐标编码器电缆置换做实验，7. 检测直流母线连接

（检查螺钉是否紧固），8. 检测伺服轴驱动器（电源、功率模块），

我是从液压平衡缸控制单元开始入手，检测液压系统压力正常；液压部分图示：1）

检测液压编号（70.0）溢流阀，柴油清洗后调整溢流压力可以调节属正常。2）

检测3个平衡缸，未发现异常。3）检测液压编号（61.1）调压阀，可以自由调整压力范围属正常。4）

检测液压编号（61.01）液控单向阀，清洗后可以锁住轴属正常。5）

检查3个轴液压管路连接未发现漏油或缸内泄属正常 综合判断液压系统正常。

西门子数控系统机床常见故障：西门子伺服电机编码器坏，主轴SP编码器硬件出错，炸模块维修，无输出维修，上电无反应维修，电源灯不亮维修，开不了机维修，不能使能维修，红灯不亮维修，黄灯不亮维修，绿灯不亮维修，伺服驱动电源6SN1145报故障维修，使能无输出维修，继电器不吸合维修，驱动6SN1145短路维修，输出电压低维修，带不了负载维修，带负载电压降低维修，电源模块超压维修，就绪信号不正常维修，温度信号不正常维修，内部接触器不吸合维修，15V电子电源故障维修，无外部使能信号维修，直流母线无输出维修，电源进线故障维修，直流母线过电压红灯亮维修，开机跳闸维修，启动炸模块烧维修，X111端子74与73.2维修，使能启动模块就炸维修

我公司配有西门子840D系统，可以对810D、802D、802C、802S、系统上用的6SN1145、1146、1123、1124、1118等系列配件试机，保证维修质量，回厂装机就可使用。欢迎送机到公司现场维修。西门子611U伺服驱动器维修，西门子611维修，西门子611电源维修，西门子611驱动维修，西门子611控制器维修，西门子6SN1145电源红灯亮维修，西门子6SN1123故障E-B607维修，608维修，505故障维修，504故障，维修，伺服模块维修，数控电源维修，6SN1146维修，6SN1118维修，6SN1123伺服驱动器维修，上海迪昊公司专业西门子611系统伺服驱动器维修，电源维修，模块维修 现在的企业大多工作量大，数控机床经常出现出现故障。驱动器、轴卡、电源等等，只要一处出毛病就会影响正常的生产。如果没有替换设备的话，后果不堪设想。想要修复这个坏掉的设备电路板，首先需要检测出坏点。这是难点，也是重中之重！可能大多数公司会反场维修。但是这需要花费大量的时间和不划算的金钱。买一台新的设备则更是不值。所以您需要一个专业的维修公司帮您解决这个问题。公司就是解决这一问题的专业设备电路板维修的。选择维修，你就选对了厂家，迪昊科技公司修理技术力量雄厚。专门从事各类驱动器的常规检修、维护保养，我公司具有先进的电路板维修平台及仪器，可测试、检验各类电路板，芯片级维修技术，具有大功率测试电机，对每一件电路板每一台调速器都进行严格的带负载长时间运行测试，保证每一件电路板每一台驱动器维修之后能达到全新电路板或全新整机同样的性能。