

中石化SEBS巴陵YH-688(中国中石化)

产品名称	中石化SEBS巴陵YH-688(中国中石化)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中石化 中石化:巴陵 巴陵:YH688
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

中石化SEBS巴陵YH-688(中国中石化)-中石化SEBS巴陵YH-506(中国巴陵)炼油部也集思广益，利用停运装置的闲置设备或旧设备上的完好零件，深入开展修旧利旧工作，仅7月份就挖潜价值近10万元。该部环己酮装置的碱泵因使用年份长，故障较多，通过内部沟通，他们发现炼油装置停运工序有一台同型号的计量泵，利旧投用后不但解决了生产问题，还节省了设备更新费用近3万元。此外，他们还利用旧液位计及调节阀的完好部件，修复4台液位计、2台调节阀，节省修理费支出近7万元。

SEBS 中石化巴陵 YH-688
SEBS 美国科腾 G1643
SEBS 日本可乐 4099
SEBS 美国科腾 G7720
SEBS 美国科腾 MD1653

6月下旬，树脂部树脂装置邻甲酚单元环氧氯丙烷输送泵出现故障，在无备用泵的情形下，谢峰查看利旧“淘宝”清单，发现更换下来的一台机泵符合条件。他立刻与装置技术员联系找到该泵，检查后重新更换轴承及配件安装使用，安全运行完好，节省费用近10万元。

谢峰介绍，今年大检修前，他根据各装置检修项目，提前对需更换的设备进行盘底，寻找、维修可利用的零件及设备。检修期间，有机氯装置电磁流量损坏无显示，利旧1台电磁流量计；精馏脱重塔塔顶回流调节阀腐蚀严重无法修复，利旧调节阀1台；精馏脱轻塔液位计膜片硬化，利旧双法兰变送器1台；预分馏塔新增流量计，利旧原精馏脱轻塔塔釜出料流量计，共节约费用12万元。今年前7个月，树脂部修旧利旧挖潜价值30多万元。

与树脂部类似，7月底，水务部云溪生化装置缺氧好氧单元检修过程中，拆卸下来的旧风管、旧蝶阀拟做

报废处理。装置技术员高宏涛和副主任孙超仔细观察新旧蝶阀的差异，分析历次阀门维修记录，发现大部分原因是锈蚀后端面密封不严导致的损坏，待报废的16台蝶阀可检修再使用。

随后，他们一起探究维修翻新蝶阀办法，先对旧蝶阀除锈，用清洗剂擦洗、浸泡，去除密封面附着的杂质，然后将凹凸不平的端面用低目、高目砂纸反复打磨，用游标卡尺仔细测量厚度，确保端面光滑。他们将“旧貌换新颜”的蝶阀安装试用，效果良好。缺氧好氧单元检修期间，装置修旧利旧16台蝶阀、3.5吨管道材料、10个污泥回流管弯头，节约费用3万元。

修旧利旧，异曲同工。