

西门子伺服驱动器611维修报警140故障

产品名称	西门子伺服驱动器611维修报警140故障
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

西门子驱动器维修报警140负方向硬件限位开关原因在“负方向硬件限位开关”输入信号处的1/0边沿被识别。处理措施 使用点动操作按钮1 或者点动操作按钮

2, 使驱动返回到移动范围内。然后, 复位清除这个故障。解决 RESET FAULT MEMORY (将故障存储器复位) 停止响应 STOP (停止响应) III 西门子611驱动器维修故障simens伺服控制器的红色的显示灯不断的闪动, 此类常见故障主要是产生在伺服器维修调整环节主要的常见故障根本原因有可能是由下列的几类情形造成的: 1. 伺服驱动器正确引导系统中并没有设定电子邮箱; 2. 伺服驱动器并没有设定直流电锁存器; 3. 伺服驱动器无有用的直流电数据同步设定; 4. 伺服驱动器无有用的数据同步管理工具配备; 5. 伺服驱动器中无有用的输出或输进配备

611U西门子驱动器轴卡是德国产的, 主要配套德国、欧洲的进口高端机床使用, 目前在国内很多大型机床上都能看到这款西门子驱动器, 价格也很昂贵, 所以611U西门子驱动器维修对客户来讲还是很有价值的, 西门子伺服驱动器维修过后使用寿命还是很长的。