

国际玩具安全标准ISO 8124-2:2023正式发布

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 国际玩具安全标准ISO 8124-2:2023正式发布 |
| 公司名称 | 深圳市贝华检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 检测周期:5--7天 送样地址:深圳宝安 检测认证费用:电话咨询，根据产品评估 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商住楼6栋三单元503 |
| 联系电话 | 18824158163 18824158163 |

产品详情

2023年5月，国际标准化组织 (ISO) 发布了ISO 8124-2:2023，以取代旧版ISO 8124-2:2014。与旧版相比，玩具戏服产品有重大变更，增加了玩具戏服在洗涤前以及洗涤后均需要测试；增加测试更小的样本如线缝、装饰物以及填充物等。此标准发布后立即生效。

ISO 8124-2:2023主要更新：

| 序号 | 条款 | 主要更新内容 |
|----|---------------------|--|
| 1 | 3 | 增加了清洁，流动元素（取代了以前版本中具有类似特征的材料，新增头发），高度易燃的固体，玩具戏服，儿童可进入的玩具和洗涤的新定义。 |
| 2 | 4.2.5 | 修订后4.2.5适用于所有未被条款4.2覆盖的戴在头上的玩具。 |
| 3 | 4.3&5.4.1.1&5.4.1.2 | A.新增玩具戏服要求，包含松散材料以防在测试过程中会脱落。 |

| | | |
|---|-------|--|
| | | B.增加了戏服在洗前和洗后的测试要求，即使说明书上说明不能洗的情况。 |
| | | C.全面修订允许组合样品或半尺寸样品和狭窄材料以及指定填充、饰边和装饰物的测试来增加对较小样品的测试。 |
| 4 | 5.4.2 | 额外增加在测试试样夹上金属丝网，以便测试较窄的材料。 |
| 5 | 5.5.3 | 澄清最大尺寸的测量是指软填充的部分，无论玩具是否有头部。澄清燃烧时间指燃烧至软填充部分的顶部，而不是整个玩具的顶部，除非顶部也是软填充部分。 |
| 6 | 附录A | A.删除旧版A.2。 |
| | | B.澄清适用于不同类型头戴玩具的测试类别。 |
| | | C.澄清适用于不同类型玩具戏服的测试类别。 |
| | | D.新增关于如何评估儿童是否可以进入某些玩具的建议。 |
| | | E.澄清玩具戏服应该清洗，无论其是否含有可能被清洗损坏的机械装置。添加标记线的建议、测试架增加金属丝网的说明。 |
| | | F.新增建议玩具戏服制造商如何降低火焰蔓延速度。 |
| | | G.新增流程图，以帮助如何从玩具戏服中获取测试样本。 |