

水上挖掘机厂家 金华水上挖机出租按天租用

产品名称	水上挖掘机厂家 金华水上挖机出租按天租用
公司名称	湖北谷邦水利工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:斗山 主营:河道清淤、打桩、滩涂、水库 用途:水陆两用
公司地址	湖北省武汉市洪山区武珞路378号未来公馆5A层 A-02、A-03、A-05室(帆杰众创空间-471号)(注册地址)
联系电话	13135777691 13135777691

产品详情

水上挖掘机厂家 金华水上挖机出租按天租用故障现象：发动机的机油刚刚更换没有多久，结果在检查时就发现变黑了，这是什么原因？例如冒黑烟或者冒蓝烟.机油混合后机油很有可能变稀，这样就很容易被带入气缸内燃烧,从而使发动机冒蓝烟.机油混合后也有可能使汽缸密封不严，很容易造成发动机冒黑烟。六：只有回转动作慢其它动作正常,可以排除液压主泵、主溢流阀故障；液压油脏了，大量杂质进入油缸将活塞密封磨损至坏，一般为铁屑或者是其它异物。

[水上挖掘机操作规程 黔南水挖租赁在线咨询](#)