

力士乐专业技术PGF1-2X/3,2RL01VM齿轮油泵商家质保12个月

产品名称	力士乐专业技术PGF1-2X/3,2RL01VM齿轮油泵商家质保12个月
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2045.00/件
规格参数	品牌:Rexroth/力士乐 安装形式:板式 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

德国力士乐齿轮泵里进入污染物会影响泵的工作效率，严重点会引起齿轮泵故障，甚至报废。做好防止杂质进入齿轮泵是重要的日常操作及维护的要点。接下来武汉百士自动化为大家介绍一下怎么防止常见6类污染物进入泵齿轮：

- 1、防止、减少外来污染。液压传动系统在装配前、后必须严格清洗。在加注和排放液压油以及对液压系统拆装的过程中，应保持容器、漏斗、管件、接口等的清洁，防止污染物进入。
- 2、过滤。滤除系统产生的杂质，过滤越精细，则油液清洁度等级越好，元件的使用寿命越长。应在系统的相应部位安装适当精度的过滤器，并且要定期检查、清洗或更换滤芯。
- 3、控制液压油液的工作温度。液压油液的工作温度过高会加速其氧化变质，产生各种生成物，缩短它的使用期限，所以要限制油液的使用温度。齿轮泵液压系统要求理想温度为15~55℃，一般不能超过60℃。
- 4、定期检查、更换液压油液。应根据液压设备使用说明书的要求和维护保养规程的有关规定，定期检查、更换液压油液。更换液压油液时要飘清洗油箱，冲洗系统管道及液压元件。
- 5、防水、排水。油箱、油路、冷却器管路、储油容器等应密封良好，不渗漏。油箱底部应设排水阀。受到水污染的液压油呈现乳白色，应采取分离水分措施。

6、防止空气进入。合理使用排气阀，保证液压系统、尤其是液压泵吸油管路完全密封。系统回油尽量远离液压泵吸油口，为回油中的空气逸出提供充分时间，回油管管口应为斜切面并伸入油箱液面以下，减少液流冲击。

苏州安牛机电有限公司主营产品：电磁阀部分现货供应，日本那智、日本大金DAIKIN、日本油研，ATOS阿托斯,德国力士乐,SUN插装阀.威格士，丹尼逊，派克，哈威，ATOS、迪普马、MOOG伺服阀常规阀都有现货,ASCO,MAC,德国宝德，菲尼克斯全系列,倍加福P+F传感器,三菱，欧姆龙，西门子PLC等优势自动化工控.欢迎您来电咨询选购，部分有现货，我们将真诚提供优质的价格和货期。