

工艺尾气输送气环式真空泵焊接设备用旋涡高压鼓风机耐高温风机

产品名称	工艺尾气输送气环式真空泵焊接设备用旋涡高压鼓风机耐高温风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 参数:1.5KW 产地:江苏
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

我们公司是专业生产制造高压风机，全风鼓风机，高压环形风机，全风高压风机，透浦式鼓风机，工业吸尘机，鼓风机。集尘机，集尘器，工业除尘器及除尘系统工程。环型高压鼓风机、透浦多段式鼓风机等各种中、低压风机，吸尘机、等，可用于各种行业设备使用的

耐高温高压风机下面是的结构及安装：

- 1、高温风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。
- 2、叶轮采用多翼式单进离心叶轮，用优质的镀锌板或冷轧钢板制成，叶片依据空气动力原理设计。叶轮由10个后倾机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。材料用强度高、耐用性好的优质钢板制造，并经严格的动、静平衡校正。空气性能良好，效率高，运转平稳。
- 3、进风口采用收敛流线型减涡形式，气流损失较小，高温风机的工作效率高。
- 4、耐高温风机机壳与电机以金属铸件安装连接，电机轴头上安装散热风叶，金属铸件的外壁上开设进、出水管接口，对金属铸件与轴头进行降温，确保电机在高温下正常运行。
- 5、其电机采用特殊高温电机，耐高温风机流体部分采用耐温材料，降温结构性能可靠。相比其它锅炉引风机，结构简单，维护方便，xingjiabigao等优点。

旋涡式风机产品应用：

气动运输

电子线路板厂的吸附与除尘

物料处理

真空抓取移位（非磁性物体的固定）

印刷行业（切纸机、丝网印刷、移印机）

污水池曝气及电镀池的曝气

包装机械（食品包装、瓶风干机、贴标签机、开袋机）

食品处理（火腿烘干、饼干烘焙、香肠去皮、制法机）

纺织机械（自动织补袜机、自动织布机、纱线处理）

医用设备（牙科设备）

缝纫机械

农业机械（谷物输送机、蔬菜清洗机、挤奶机）

造纸机纸处理机械（纸巾机械、高速造纸机、稳定头箱压力）

土壤改良（通风）

鱼池供氧

热成型（用于冷却）

计算机设备

其他特殊领域

旋涡式风机的主要故障有：1、轴承箱剧烈振动。解决方案

A：风机轴与电机轴不平行，皮带轮槽错位； B：机壳或进风口与叶轮磨擦；

C：基础的刚度不够或不牢固； D：叶轮铆钉松动或轮盘变形； E：叶轮轴盘与轴松动；

F：机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动； G：风机进出气管道的安装不良；

H：转子不平衡。2、轴承温升过高。解决方案 A：轴承箱剧烈振动；

B：润滑油质量不良、变质、含有灰尘、粘砂、污垢等杂质；

C：轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小； D：轴与滚动轴承安装歪斜，前后二轴承不同心；

E：滚动轴承损坏。3、电机电流过大和温升过高。解决方案

A：开车时进气管内阀门或节流阀未关严； B：流量超过规定值，或风管漏气；

C：风机输送气体密度过大； D：电机输入电压过低或电源单相断电；

E：受轴承箱剧烈振动的影响； F：风机工作情况恶化，或发生故障。

【公司核心价值】

成就客户—我们致力于每位客户的满意和成功。

创业创新—我们追求对客户和公司都至关重要的创新，同时快速而高效的推动其实现。

诚信正直—我们秉持信任、诚实和富有责任感，无论是对内部还是外部。

多元共赢—我们倡导互相理解，珍视多元性，以视野看待我们的文化

公司使命：成就客户、创新为要、诚信负责！

