

# 平顶山车牌识别道闸一体机门禁系统车场遥控智能收费系统

产品名称	平顶山车牌识别道闸一体机门禁系统车场遥控智能收费系统
公司名称	平顶山市科讯网络科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:鑫科讯 产地:上海 发货地:平顶山, 鲁山, 郟县, 叶县, 宝丰
公司地址	平顶山新华区和平路步行街金三角东50米三楼
联系电话	13409311234

## 产品详情

河南鑫科讯科技有限公司专业从事停车系统研发、设计、安装、维修一条龙的高新技术公司。公司以先进的技术、优质的产品、合理的价格、良好的服务，凭借着良好的信誉，发展成为平顶山地区zhiming的行业领航者。是平顶山市停车系统设备安装服务重点公司。主要研发停车场主板软件、测试完善智能道闸、停车场收费系统、三辊闸（桥式、立式）、摆闸（桥式、立式）翼闸（挡闸）、岗亭、遥控车位锁等安防、交通设施产品。公司以诚待客，用心做事，真诚期待与您的合作！

平顶山停车场道闸故障及其维修方法主要如下：

### 1.道闸的线圈埋线松动：

当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车压过路面的震动会造成巢内线圈变形，改变地感初始电感量，此时传感器必须重新复位后方能正常工作。解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。

### 2.道闸的活节螺丝松动：

活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

### 3.道闸的拐臂螺丝松动：

若此螺丝松动，将造成道闸的闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。

#### 4.到位控制磁铁挪位：

上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确。将其调整准确，不可翻转，即可解决问题。

5.断电保护开关断电：当道闸的控制部分失灵时，道闸的自动保护装置将自动工作，此时闸杆停在斜上位置不动，总电源断开，机器不工作。此时将机器门打开，将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状，则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

#### 6.下拉钩调整螺母松动：

机箱内下部设有螺纹M10的下拉钩，其功能为拉住平衡机构的弹簧和平衡功能的零点调节。并装有两个M10六角螺母和 10弹簧垫圈，若此螺母松动，机器运转时会发生敲击声和平衡失调，平衡失调后虽机器还可以运转，但会大大加重减速机、电动机以及其它传动机件的负荷，从而影响道闸运行的可靠性和机械寿命。

一般简单的道闸故障可以按照以下3个方法解决，如果您的道闸出现以下3种故障之外，建议还是请专业人士来维修。

不能起落杆排除方法：测量电压是否在 $220V \pm 10V$ 范围内；

不到位、抖动太大

检测原因：检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧。

排除方法：调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓；

机箱内异常响动

检测原因：检查处轴承和活动链接部分是否异常。

排除方法：加润滑油或更换轴承。

平顶山小区电动平移门刷卡人脸识别人行通道门禁

平顶山全自动栅栏侧小门小区平移平开门禁刷卡系统安装

平顶山停车场道闸车牌识别拦车杆企业学校门禁道闸全自动车辆升降柱

平顶山小区直杆道闸机停车场栅栏道闸

平顶山小区电动升降杆遥控自动起落杆门卫拦车杆

平顶山小区停车场道闸栅栏加密远程控制升降直杆车牌识别闸机

平顶山栅栏道闸栏杆门禁升降杆车牌识别无人值守扫码支付栏杆电动门

平顶山停车场道闸系统一整套门禁一体机电动道闸门小区挡车器自动收费

平顶山学校企业企事业单位大门广告道闸车牌识别升降杆安装

平顶山车牌识别道闸一体机门禁系统车场遥控智能收费系统