

长沙天心区玻璃感应门价格

产品名称	长沙天心区玻璃感应门价格
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	公司地址:湖南株洲 送货范围:湖南周边 品牌:致远
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

长沙天心区玻璃感应门价格

作为株洲市荷塘区致远门控经营部的自动感应门厂家，我们向您介绍长沙天心区玻璃感应门的价格。本款感应门的价格为1000.00元/件。

感应门品牌：致远

公司地址：湖南株洲

送货范围：湖南周边地区

感应门材质

玻璃：采用高品质钢化玻璃，具有强度高、耐压、防爆等优点。

门框：选用优质铝合金材料，经过阳极氧化处理，具有耐腐蚀、牢固稳定的特性。

感应器：采用先进的红外感应技术，可快速准确地感知人体动作。

感应门故障原因

用电故障：可能是电源线路短路或松动，需要检查电源连接情况。

感应器故障：可能是感应器被遮挡或损坏，需要清理或更换感应器。

控制系统故障：可能是控制系统出现程序错误或电路问题，需要调试或修复控制系统。

通过以上介绍，我们从多个方面描述了长沙天心区玻璃感应门的价格、材质和故障原因。我们希望通过这些细节和知识，能够帮助您更好地了解我们的产品，引导您做出明智的购买决策。

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。