

室内室外健身器材厂家

产品名称	室内室外健身器材厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:昌冠 产地:河北 规格:31*31*31 C M
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

一、塑料跑道脱粒

这种情况一般是在施工过程中，胶水不够或调整的材料比例不合适，因此涂胶后的地面强度不够。如果出现这种情况，我们可以通过在背面喷洒胶水来解决。首先清洁表面，然后用喷洒机将混合材料喷洒到表面上。注意喷涂均匀，每平方米约0.1kg胶水。喷洒后，不要在现场使用。等待1~2天，让胶水凝固。

二、塑料跑道正在老化

塑料跑道已经使用了很长时间，表面上的许多颗粒已经磨损。此时，一般建议修建一条新跑道。但由于很多原因，比如没有预算，我们仍然可以修复并继续使用它。此时，们建议整体清理现场。如果下面的弹性层损坏或断裂，则将损坏的部分挖出并清理干净。然后按正常施工工艺操作，将胶水、表面喷涂颗粒、胶粉、色浆等比例混合，喷涂两次，固化后重新划线

三、塑料跑道被外力损坏

这种损坏一般很小，只有几平方米，这通常是由意外或人为外力损坏引起的。一般修复方法是将受损部位挖出，将其切割成整齐的形状，如圆形或矩形，以便修复后的区域更整洁、更美观。清洁地面，涂抹少量胶水作为底漆，然后混合材料，均匀地涂抹在地面上并画线

四、塑料跑道的线图磨损

这种情况主要是由于使用时限过长或使用量大，导致严重磨损和线图不清晰。此时，建议重新绘制线条。塑料跑道一般用拉线机标示，材料由聚氨酯漆或路标漆制成会比较耐用