

# 六安土工布山东晟坤工程材料

产品名称	六安土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

六安土工布山东晟坤工程材料产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的\*\*\*\*。公司拥有\*\*\*产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改##外观检查每批抽样1%的接头，并不少于1个。机械性能试验，应从每批成品(经外观检查合格品)中切取6个试件，3个进行拉伸试验，3个进行弯曲试验。在同一班内，保温材料由同一焊工按同一焊接参数完成的2个同类型接头作为一批。一周内连续焊接时可以累计计算。一周内累计不足2个接头时亦按一批计算。焊接等长的预应力钢筋(包括螺栓端杆与钢筋的焊接接头)时，可按生产条件制作模拟试件。外观检查。外观检查结果应符合下列要求：接头处不得有横向裂纹。与钢筋接触处的钢筋表面，对于HPB23HRB335级钢筋，均不得有烧伤。接头处的弯折，不得大于4。接头处的钢筋轴线偏移，不得大于.1感觉直径，同时不得大于2cm。当有一个接头不符合要求时，应对全部接头进行检查，剔出不合格品。不合格的接头经切除重焊后，可提交二次验收。注意事项：在对焊机的电源开关内装设电压表，以便观察电压波动情况。应用范围：