

睡袋防火测试CPAI75标准 阻燃性能检测机构

产品名称	睡袋防火测试CPAI75标准 阻燃性能检测机构
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:质海检测 服务属性:第三方检测机构 服务类型:检测报告，测试认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	0755-23572571 18681488190

产品详情

睡袋的作用仅是用来保持热显尽量少的失，而是袋内的人体处不产生热是持温暖，不同的个和信况下产生的是不尽相同，所有的睡的温标系统是星了个的人依，但是这样一个标的

体基本上是不存在的。

CPAI 75睡袋防火测试

A RATE-OF BURN STANDARD FOR SLEEPING BAGS

CPAI 75 测试方法:

ASTM F1955 standard Test Method for Flammability of sleepingBags

ASTM F1955 睡袋可燃性测试方法

CPAI 75测试样品要求

1.样品:在样品睡袋中艳下3cm 12n
英)36m14,若因样品睡我结构的原因不能其出指定的尺寸，可以从相同的材料下

兽下尺寸为30cm(12in.)x71cm (28in.的样品，折委形成测试样品

2.水洗:水洗五个测试样品，洗二次，根据生产商推荐的方法

3.压缩: 测试前要将样品压缩50%至其正常厚度的一半并保持24小时

4.回复: 在压缩24小时后，让样品自然回复至少1小时

CPAI 75测过方法

1.安装样品于测试架上，夹持二个峰过的边

2.在距吉样品的一端(点火那一端)3.8cm

nd28cm处放上两根自色#50丝光处理的棉线，线的两谎系上重睡，悬挂之而拉紧棉线。两根的

位置分别是记时的开始点和结束点

3.调整火源，将其放在已放了安装好样品的测试架的测试柜中，燃烧管tube的顶谎离样品的距离为1.9cm(0.75in,4.拉下测试柜的门

5.让火源对样品烧30秒

6.当烧到第一根线，重掉下时开始记时，到烧到第二根线时或火熄灭时停止记时，并记录，测量火焰蔓延的距离并记录

7.重复测试剩余下样品

CPAI 75测试要求

1平均燃烧速度不超过15cm/min (6in./min)

2.任何一个样品的燃烧速度不能超过20cm/min(8in./min)