

西门子PLC模块指示灯全不亮故障维修诊断

产品名称	西门子PLC模块指示灯全不亮故障维修诊断
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

西门子plc模块维修，首先检测电源部分是否正常，输入是否有,西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障，是英文（SYSTEM FAULT)的缩写，内部寻址错误，超出编程地址区，模块损坏，插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉，SF灯还亮估计就是硬件坏了，如果不亮了，就可能你的程序有问题，再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁，肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如A变频器的的问题，不要怀疑其他软硬件问题；PLC带模拟量模块如果有问题，仅仅PLC上SF灯亮（比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等），而不会引起SF和BF灯同时亮.西门子PLC模块300系列CPU模块 MPI不通讯、DP不通讯、接错电烧坏、SF灯亮、不通电、不启动、BF灯亮、DC5V灯不亮、BATF灯亮维修、RUN灯不亮、FRCE灯亮、灯闪烁维修。西门子PLC模块数字量输入模块点无输入、输入灯不亮、输入端不能控制、继电器坏更换、保险烧毁维修，点无输入、点无输出、输入输出灯不亮、灯一直亮维修西门子PLC模块模拟量输入模块输入不正常、SF灯亮维修模拟量输出模块点无输出、输出不受控制维修 模拟量输入输出模块输入不正常、点无输出、SF灯亮维修400电源模块内部烧坏、冒烟、灯不亮、不能开机、BATTTF灯亮、BAF灯亮、INTF灯亮、DC5V灯不亮、DC24V灯不亮、不能运行维修CP模块、通讯模块、接口模块、网络模块 SF灯亮、BUF灯亮、不能通讯、不能联网、RX/TX灯不亮、不通电维修西门子PLC模块功能模块不通电、SF灯亮、不能通讯、不能连上编码器维修西门子PLC模块300系列修理型号如下;6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312，32K内存6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C，32K内存 10DI/6DO6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP，64K内存 16DI/16DO6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 6ES7318-3EL01-0AB0