

国产佳乐变频器JR1000-045P 空压机用 45kw 现货

产品名称	国产佳乐变频器JR1000-045P 空压机用 45kw 现货
公司名称	上海正艺信息科技有限公司
价格	7810.00/台
规格参数	
公司地址	中国 上海市杨浦区 控江路1555号信息技术大厦A座29楼
联系电话	86 021 35312627 18917512756

产品详情

应用范围：	抽油机专用	品牌：	佳乐
产品系列：	JR1000	型号：	JR1000-045P
额定电压：	三相AC380（V）	适配电机功率：	45（kW）
滤波器：	不带滤波器	外型：	塑壳
营销方式：	厂家直销		

【公司简介】上海正艺科技内部有一支实践经验丰富、专业技术过硬的技术队伍,为用户提供售前技术咨询和售后技术服务及维修服务.公司的宗旨是永远坚持产品质量第一，并以优质的服务、快捷的速度、合理的价格服务于客户并赢得客户的信赖。我公司是abb、西门子、英威腾、创杰act等品牌的变频器、触摸屏、plc的一级代理商。产品优质、齐全，现有大量库存，货期保证，且价格低廉、服务周到。一样的品质不一样的价格！！欢迎广大新老客户咨询购买。

另外本公司有技术人员数十人，承接各节能减排项目的改造，承接各系统集成项目，有意者可与本人联系。

实体公司，质量保证！

【优秀的售后服务】

本店销售的所有佳乐变频器如发现有质量问题均可12个月内包换，佳乐是世界上最好的变频器生产企业之一，质量绝对保证！如果重要工程需要现场支持，我们可以提供人员到现场进行指导及培训！货物质量、货期、售后服务均绝对可靠！请放心购买！

【增值服务说明】

1.现场接线安装等服务a)上海的客户，上门安装接线费用，30kw功率以下800元b)江浙的客户，上门安装

接线费用，30kw功率以下800元,另收差旅费住宿费补贴，标准按每天500元计算。c)安徽的客户，上门安装接线费用，30kw功率以下800元，另收差旅费500元，住宿费按每天300元计算。d)其他地区的客户，按照路程远近具体详谈。

2.vip黄金卡 1888元a)江浙沪皖首次免费上门接线、安装服务b)两年内有任何技术咨询问题，免费提供电话咨询c)一年内上海地区3次，江浙地区2次，安徽地区1次免费上门安装调试、维修服务d)两年内，上门服务仅收取差旅费，免服务费

3.vip白金卡 3888元a)江浙沪皖首次免费上门接线、安装服务b)三年内有任何技术咨询问题，免费提供电话咨询c)两年内上海地区5次，江浙地区3次，安徽地区2次免费上门安装调试、维修服务d)三年内，上门服务仅收取差旅费，免服务费

4.vip钻石卡 6888元（无忧套餐）a)江浙沪皖首次免费上门接线、安装服务b)三年内有任何技术咨询问题，免费提供电话咨询c)两年内上海地区不限次数，江浙地区10次，安徽地区5次免费上门安装调试、维修服务d)三年内，上门服务仅收取差旅费，免服务费

增值服务可开在变频器发票内。

【产品简介】

【选型帮助】

【应用领域】冶金、石油、化工、纺织、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、印染、起重、线缆、洗涤、供水、暖通、污水处理等行业，机械配套：拉丝机、搅拌机、挤出机、分切机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机及各种调速机械。

【使用注意事项】

1、规范变频设备进入渠道，建立准入制度。

目前我国变频器品种繁多，各种变频器之间器件并不通用，造成了备料困难，增加了成本利维修的难度，因此建议规范变频设备进入渠道，建立市场准入制度减少引进变频器的品牌种类，降低后期维护、维修成本。

（1）限定品牌范围

限定品牌范围，近年来内出观故障率低，运行可靠的某些品牌。建议规范为西门子、abb、英威腾、佳乐等知名品牌。

（2）规范引入渠道

规范引入渠道，对引入设备的厂家技术力量售后服务进行考察，对新引入变频设备验收时要求资料配备完整，包括线路图、说明书等，便于以后出现故障进行维护。

2、建立变频器日常保养制度

对变频器的管理进行规范，由专人负责变频设备进行日常维护保养。日常维护保养的具体内容可以分为：

(1) 运行数据记录，故障记录：

定期测量变频器及电机的运行数据，包括变频器输出频率，输出电流，输出电压，变频器内部直流电压，散热器温度等参数。与合理数据对照比较，以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸，务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况，以便具体分析故障原因。

(2) 变频器日常检查：

每两周进行一次，检查记录运行中的变频器输出三相电压，并注意比较它们之间的平衡度；检查记录变频器的三相输出电流，并注意比较它们之间的平衡度；检查记录环境温度，散热器温度；察看变频器有无异常振动，声响，风扇是否运转正常。

(3) 变频器保养：

每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏物，将变频器表面擦拭干净，变频器面板要保持清洁光亮；在保养的同时要仔细检查变频器，察看变频器内有无发热变色部位，阻尼电阻有无开裂现象，电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象，pcb板有否异常，有没有发热烧黄部位。

联系方式

上海正艺信息科技有限公司电话：021-35312627 传真：021-35315525 手机：18917512756 邮箱：furby@genuinetek.com.cn qq：641369228 公司网址：www.genuinetek.cn 淘宝直销旗舰店：<http://zhengyish.taobao.com/> 公司地址：上海市杨浦区控江路1555号信息技术大厦29楼（地铁8号线江浦路站）