

盛宝冰箱 中餐厨具 上下两门冰箱 冰箱维修保养 制冷设备

产品名称	盛宝冰箱 中餐厨具 上下两门冰箱 冰箱维修保养 制冷设备
公司名称	上海雅睿酒店设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	颜色:不锈钢 价格范围:4000-6000 冰箱能耗等级:1级
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J4807室
联系电话	86-021-60829619 13817255745

产品详情

颜色：不锈钢

制冷方式：风冷

冰冻室容积：100升以上

制冷控制系统：电子温控

价格范围：4000-6000

重量：1

品牌：盛宝精工

冰箱能耗等级：1级

型号：DBZ500C DBZ500F

冰箱种类：冷藏冷冻冰箱

产品名称：dbz500c & dbz500f		
产品描述：		
0.5立方冰箱		
型号	dbz500c	dbz500f
尺寸(mm)	630 × 760 × 1930	630 × 760 × 1930
容积(l)	500	500
温度范围 ()	-5 ~ 5	-22
门数	1/2	1/2
制冷剂	r134a	r404a
电压/频率(v/hz)	220/50	220/50

制冷方式

风冷

风冷

一、不制冷维修...打开冰箱电源开关后，冰箱工作正常但不制冷故障的维修

二、制冷差...冷藏室的温度降不下来，冷冻室不能结冰或者跟冷藏室温度一样

三、不停机...打开冰箱电源后冰箱压缩

机一直工作，达到设定温度后应该自动停机

四、不开机...打开电源开关冰箱没有任何反应，跟没有电情况一样

五、冷藏室结冰...冷藏室温度一保证食品新鲜的，结冰说明冰箱出现故障温度过低

六、冷冻室正常冷藏室制冷差...冰箱基本工作正常但冷藏室温度无法达到想要的温度

七、冰箱灯不亮冰箱不通电维修...通电后冰箱没有任何反应，或者冰箱工作正常但是指示灯不亮

八、冰箱通电跳闸

特此注明：如私下与工人达成协议，维修后没有索要维修保修单，电器出现故障，本中心概不负责！

北京星星冰箱维修服务热线：400-678-1161维修冰箱结霜与空气中的水汽

居家过日子，冰箱少不了。冰箱内壁结霜，水汽从哪里来？

据了解，大部分水汽来自空气中，人们存放食品打开冰箱时，室内空气和冰箱内气体自由交换，室内的湿空气悄悄地进入冰箱里。还有一部分水汽来自冰箱里存放的食品，如清洗干净的蔬菜、水果放在保鲜盒里，蔬菜等食品中的水分蒸发，遇冷后凝结成霜。

特别在夏天，室内的气温高，湿度大，室温与冰箱内的温度差大。当打开冰箱时，一股凉气从里向外流，而室内空气往冰箱里钻。少许时间，冰箱面壁上就出现一层白霜。人们还发现，即使冰箱里不放任何东西，经常打开的冰箱里面也会结起厚厚一层霜，可见冰箱中的水汽有很大一部分来自空气中的水汽。

一、远离热源，保持空隙

冰箱周围的温度每提高5℃，其内部就要增加25%的耗电量。因此，应尽可能放置在远离热源处，以通风背阴的地方为好。热食不要直接放进冰箱，达到室温时再放入。冷冻室内的食品最好用塑料袋小包包装，可以很快冷冻，既不易发干，又免湿气变成霜；食品不宜装得太满，与冰箱壁之间应留有空隙，以利于流动冷气；冷冻的食品，在食用前最好有计划地把它转至冷藏室解冻。

二、开门忌频繁

如果开门过于频繁，一方面会使电冰箱的耗电量明显增加，同时也会降低电冰箱的使用寿命。由于电冰箱的箱门较大，如果开门次数较多，箱内的冷气外逸，箱外的暖湿空气乘机而入，就会使箱内温度上升。同时，进入箱内的潮湿空气容易使蒸发器表面结霜加快，结霜层增厚。由于霜的导热系数比蒸发器材料的导热系数要小得多，不利于热传导，造成箱内温度下降缓慢，压缩机工作时间增长，磨损加快，耗电量增加。若蒸发器表面结霜层厚度大于10毫米时，则传热效率将下降30%以上，造成制冷效率大幅下降

低。另外，当打开箱门的同时，箱内照明灯就开启，既消耗电能又散发热量，显然也是不利于节能的。

四、温馨提示

天气开始热起来，冰箱的使用率更高了，但要知道，冰箱只能延长保存食物的期限，并不是万无一失的“保险箱”。若超过一定时间，冰箱内保存的各种食物就会失去原有的鲜美味道和营养成分。因为放进食物时可能已带进一些细菌及病毒，冰箱冷藏室的温度并非零度，不少病菌可潜伏在低温环境中，等待时间长了就会伺机大量繁殖，兴风作浪，使保存的食物发霉、腐败变质。故须采取以下预防措施：

- 1、放入冰箱内的食品必须是清洁、干净的。水果、蔬菜及其他生食品洗净、沥干后才能放入。生鱼及鸡鸭类应除去内脏清水洗净后，方可放入冰箱。
- 2、冰箱使用一至两周后，应用浸了温水的软布擦拭一至两遍，不可使用洗衣粉、去污粉及汽油去拭擦。
- 3、生食和熟食不要保存在一个容器内，生的蔬菜、水果不要和生肉、鱼等接触，以防细菌污染。
- 4、放入冰箱内的食品之间要有一定空隙，不要紧贴冰箱左、右壁及后壁，以便冷气对流，冰箱内放物不宜过满。
- 5、尽量减少开冰箱门时间及次数，减少外界热气进入。笔者体会冷藏室放食品一般不宜超过五至七天，取出的食品如发现有发霉、腐败变味就不应再食用。
- 6、盛夏炎热天气，从冰箱内取出的冷饮、冰冻饮料、水果、食物等应在室温下稍放置后再食用，避免突然受冷饮刺激引起胃痛、肠炎、腹泻或使原患有的高血压、冠心病、脑中风等病加重病情，老人、小孩尤为注意。

联系人：韦经理

电话：18964530529

徐小姐：13391309530

电话：021-32551203

传真：021-60829619

网站：www.yr1688.com