

镗铣床西门子840D使能报300508电机问题当天可修好

产品名称	镗铣床西门子840D使能报300508电机问题当天可修好
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子电机模块修理销售 产地:加工中心修理销售
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

镗铣床西门子840D使能报300508电机问题当天可修好

西门子840D数控系统出现300508报警

处理方法：先从外围，检查编码器及其连接是否可靠；

检查驱动模块前板上的屏蔽连接；驱动模块硬件故障，更换后上机运行；对于齿轮编码器，检查齿轮与编码器之间的距离；若有必要更换6111D控制模块、电机或编码器

机床设备经过长时间使用运行，机床零部件工作运动中的摩擦、高温及腐蚀等因素造成的自然磨损或者人为误操作造成的几何精度和工作精度下降在所难免，当几何精度和工作精度下降到不能满足所加工生产的产品精度要求时就需要进行机床维修、机床修理，通过刮研铲刮恢复机床设备的几何精度、工作精度及机械性能，为生产制造保驾护航。

镗铣床西门子840D使能报300508电机问题当天可修好

西门子810D数控系统不定时间报警300508故障维修，德玛机西门子840D加工中心300608维修，数控龙门铣床300501过载怎么处理，镗床加工中心840 NCU显示1维修，840D系统开不了机维修，伺服电机编码器怎么换有要求的，编码器调零方法，编码器接线图，西门子伺服电机动下就报故障，25201伺服故障，70 0007参考点，21612报警，20005通道1轴X1参考点中断，排查电机到驱动器信号连接线，检测电机编码器问题，伺服控制器信号不好等。报警号为300501和25201，现在已经更换了611D驱动器，电机编码器线，运行还是报警，报警信号为25201伺服器故障，300501测量回路电流值出错，300504电机变频器出错。机器就停在那里了，后检查发现电机线路的问题，应该说是线路接地造成的，但是接地一直不明确，处理

系统就正常运行了。6SN1145/6SN1146/6SN1123/S120维修：跳闸，烧保险，炸机，欠压，过流，6SN1145无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不了载，电路板烧毁，输出继电器端口不工作，给定指令无反应，显示报警准备未就绪。数控驱动维修，带不动负载，主轴驱动故障

机床维修包括机床大修、机床中修、机床小修：

1、机床大修

是指将机床设备全部解体，修换全部磨损件，缺陷，刮研铲刮恢复机床设备原有精度、性能和效率，达到出厂标准以及对一胜陈旧机床设备的部分零部件作适当改装，以满足某性工艺上的要求。

2、机床中修

是指有针对性地对机床设备作局部解体，修换磨损件，恢复并保持机床设备的精度、性能、效率。

3、机床小修

是指机床设备在使用中造成的局部故障和零件的损伤，满足设备工艺上的要求。