

# 捷豹空压机 活塞式空压机

产品名称	捷豹空压机 活塞式空压机
公司名称	东莞市虎门惠利空压机经营部
价格	5300.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市虎门镇北栅西坊村S358 省道旁威尔曼酒店正对面
联系电话	86-076989969123 13600240503

## 产品详情

功率：	5.5 (K)	润滑方式：	机油润滑空压机
压缩介质：	空气	型式：	移动式压缩机
噪音：	》70 (dB)	型号：	ET-80
品牌：	JAGUAR/捷豹	用途：	冰箱压缩机
性能：	低噪音	工作原理：	活塞式压缩机
外形尺寸 (长*宽*高)：	151X62X109(cm) (mm)		

一.活塞式空压机工作原理：活塞式空压机是从电动机经过三角带带动轴承转动，从而透过连杆拖动活塞生产回复运动。为达到压缩空气的效果，电动机里面的气阀、汽缸、活塞三部分，再通过压缩空气经过冷器形成活塞容积的收放气体变化，最后进入储气罐供用户使用。总的来说，活塞式空压机工作可分为三个步骤：吸气过程--压缩过程--排气过程。只有三个过程都能有效的运转，活塞式空压机才能保持正常的工作状态。活塞式空压机优缺点：二、活塞式空压机优点：活塞式空压机具有价格便宜，结构简单，使用寿命长，并且容易实现大容量和高压输出等优点。目前已经被广泛应用与国民生产的各个领域，尤其是哪些需要高气压的领域。三、活塞式空压机缺点：活塞式空压机的缺点就是振动大，噪声大，易损部件多，且因为排气为断续进行，输出有脉冲，需要贮气罐与过滤器。四、活塞式空压机常见故障：活塞式空压机由于易损部件较多，因此比较容易发生故障，其中常见的一些故障有：1、排气量降低：所谓的排气量降低就是指活塞式空压机的实际排气量相比与设计的排气量而言明显不足。2、排气温度过高：就是指活塞式空压机排气温度相比于设置的温度来说要高。排气温度一旦过高，很容易造成空压机故障以及损坏后续用气设备。3、空压机异响：当活塞式空压机在工作时，某些零件出现故障的时候，一般都会发出一些异常的响声。这时候应该立即停机进行检查修理。4、排气压力过低：当活塞式空压机在额定压力下工作时，排出的气量不能满足使用要求，导致排气压力降低。这种故障就叫做排气压力过低。五、维修热线:13600240503 0769-89969123(服务宗旨:没有最好,只有更好)