

(全国上门修理) 西门子彩超机Oxana1做二维时死机不动维修

产品名称	(全国上门修理) 西门子彩超机Oxana1做二维时死机不动维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超机全系列维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(全国上门修理) 西门子彩超机Oxana1做二维时死机不动维修

上海耀宥电气维修有限公司主要维修机器有GE系列彩超.西门子系列.日立系列.飞利浦系列.东芝系列.我们都是芯片级服务维修,在全国维修彩超公司中,接到维修后较远的客户争取在24小时到达现场,(有备件的情况下)48小时为您解决问题,西门子彩超故障维修X600仪器开机报错无法进入系统故障维修
维修西门子系列:PREMIER、G50、G60、X150、X300、X300PE、凤凰、S2000、SC2000、S3000等高端机器仪器

SIEMENS S2000彩超开机无法进入操作界面,提供西门子S2000 VI (10435338) 板判断故障

SIEMENS S2000彩超 显示器无法显示,维修更换西门子 S2000 液晶显示器 (10032069)

SIEMENS S2000开通新增功能需要CB板,提供西门子 S2000开通心脏功能所需CB (7484749) 板

SIEMENS S2000无法开机,提供西门子 S2000 RM200主板判断故障

SIEMENS S2000彩超无法开机,一次性提供 S2000 RM200 (10044096) 主板和VI (10435338/10435337) 板判断故障

SIEMENS S2000 彩超连接探头报错,判断是接口板故障,维修更换西门子 S2000 TI (10040951) 接口板,故障解决

SIEMENS S2000彩超 开机反复重启,提供SIEMENS S2000 Vi板 (10435337、10435338) 判断故障

西门子S2000彩超,需要升级四维,全新原装西门子S2000 四维探头7CF2

西门子S2000彩超开机无法启动 初步判断是RM300主板故障，提供西门子 S2000 RM300 (10853882—) 判断故障