

塑胶跑道生产厂家 问题处理

产品名称	塑胶跑道生产厂家 问题处理
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

塑胶跑道现在被广泛使用，越来越受到人们的关注。由于近年来很多学校的塑胶跑道问题不断，人们对塑胶跑道的质量十分关注。水泥地基的质量决定了塑胶跑道的质量，在塑胶跑道的施工中会遇到不同质量的地基，那么如何解决水泥地基的质量问题呢？接下来我们一起来了解，水泥地基出现砂光、开裂、无防水层、找平性差等问题如何处理。

1、起砂：原有水泥地基出现起砂现象，主要是由于表面强度达不到C20或水泥加工面维护不当，或配比不合格、水泥浇筑时上浆不足等因素造成的。解决方法是使用C20水泥表面处理，加入甲苯加强渗透，次日干透后全面涂底漆，加强与PU面层的附着力。

2、开裂：原有的水泥地基有两种开裂现象：伸缩缝开裂和不规则开裂。前一种是在伸缩缝切割不均匀时，引起伸缩缝的胀缩、膨胀量和应力集中，使薄弱部位的裂纹增加，解决的办法是对未填充接缝密封胶的膨胀缝进行修补。后者是由于地基不平、沉降不均匀或水泥混凝土层厚度不均匀所致。沉降稳定2~3个月后，再做PU面层施工或直接架空开裂处做PU面层施工。

3、无防水层：在没有防水层的水泥混凝土地基上直接进行PU面施工的要点是：充分干燥水泥地基，调整PU面材的高粘度配方；充分增强PU与地基的附着力，从面层中压制水分上升。

4、平整度差：主要表现为不平整，雨天积水，标准三米尺误差大于3mm，或局部积水深度 3mm，范围 1m²，用凿斧将局部突出物压平，用PU浆液用50目石英砂混合物填充凹陷处。基层铺好后，再次试水，然后在有水的地方抹平PU浆，确保塑胶跑道施工面无水。

塑胶跑道的质量关系到体育比赛的成绩，因此塑胶跑道的施工质量非常重要，塑胶跑道的施工质量与塑胶跑道的水泥地基质量密切相关。塑胶跑道的资格标准非常严格，因为塑胶跑道是运动的人时常接触的，所以需要有高标和高要求。

除了水泥基础的质量，日后的保养也要做好，要检查塑胶跑道上是否有垃圾、玻璃，树叶等垃圾，

并及时清理。做好塑胶跑道破损、松动的日常检查工作，定期用水清洁地面，每过一段时间要检查拧紧松动的设备。塑胶跑道每经过一段时间要进行一次大规模的清理，并且塑胶跑道上的标志和线条需要及时更新。