塑胶跑道生产厂家 问题处理

产品名称	塑胶跑道生产厂家 问题处理
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

塑胶跑道现在被广泛使用,越来越受到人们的关注。由于近年来很多学校的塑胶跑道问题不断,人们对塑胶跑道的质量十分关注。水泥地基的质量决定了塑胶跑道的质量,在塑胶跑道的施工中会遇到不同质量的地基,那么如何解决水泥地基的质量问题呢?接下来我们一起来了解,水泥地基出现砂光、开裂、无防水层、找平性差等问题如何处理。

- 1、起砂:原有水泥地基出现起砂现象,主要是由于表面强度达不到C20或水泥加工面维护不当,或配比不合格、水泥浇筑时上浆不足等因素造成的。解决方法是使用C20水泥表面处理,加入甲苯加强渗透,次日干透后全面涂底漆,加强与PU面层的附着力。
- 2、开裂:原有的水泥地基有两种开裂现象:伸缩缝开裂和不规则开裂。前一种是在伸缩缝切割不均匀时,引起伸缩缝的胀缩、膨胀量和应力集中,使薄弱部位的裂纹增加,解决的办法是对未填充接缝密封胶的膨胀缝进行修补。后者是由于地基不平、沉降不均匀或水泥混凝土层厚度不均匀所致。沉降稳定2~3个月后,再做PU面层施工或直接架空开裂处做PU面层施工。
- 3、无防水层:在没有防水层的水泥混凝土地基上直接进行PU面施工的要点是:充分干燥水泥地基 ,调整PU面材的高粘度配方;充分增强PU与地基的附着力,从面层中压制水分上升。
- 4、平整度差:主要表现为不平整,雨天积水,标准三米尺误差大于3mm,或局部积水深度 3mm,范围 1m2,用凿斧将局部突出物压平,用PU浆液用50目石英砂混合物填充凹陷处。基层铺好后,再次试水,然后在有水的地方抹平PU浆,确保塑胶跑道施工面无水。

塑胶跑道的质量关系到体育比赛的成绩,因此塑胶跑道的施工质量非常重要,塑胶跑道的施工质量 与塑胶跑道的水泥地基质量密切相关。塑胶跑道的资格标准非常严格,因为塑胶跑道是运动的人时常接 触的,所以需要有高标准和高要求。

除了水泥基础的质量,日后的保养也要做好,要检查塑胶跑道上是否有垃圾、玻璃,树叶等垃圾,

并及时清理。做好塑胶跑道破损、松动的日常检查工作,定期用水清洁地面,每过一段时间要检查拧紧 松动的设备。塑胶跑道每经过一段时间要进行一次大规模的清理,并且塑胶跑道上的标志和线条需要及 时更新。