

(成功修复)西门子MP377触摸屏有电压开机黑屏解决方法

产品名称	(成功修复)西门子MP377触摸屏有电压开机黑屏解决方法
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子人机界面黑屏维修 产地:西门子控制面板不开机修理
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

(成功修复)西门子MP377触摸屏有电压开机黑屏解决方法

上海恒税电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期销售维修西门子变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

(成功修复)西门子MP377触摸屏有电压开机黑屏解决方法

检查西门子触摸屏的电源，电压原因对黑屏的影响 路板故障

西门子触摸屏输入电源缺相，电源接口处短路，接触不良，电压偏低等情况时也是会造成触摸

屏黑屏。这时要将电源的缺相故障排除，检查触摸屏的接口线路解决接触不良的情况，电压偏 常维修 西门子工业

低用仪器可以测试的出触摸屏的用电是否在正常的范围内。

西门子触摸屏障浅谈

2西门子触摸屏逆变器故障造成的黑屏

在线咨询 如在检查时发现西门子触摸屏的逆变器有损坏这也是会引起黑屏故障的主要原因，逆变器一般 西门子触摸屏解

故障点会有烧损，零件损坏，背光灯是否亮起或是逆变器受到外界影响受保护而引起的黑 障维修实录

3西门子触摸屏主板故障

故障咨询

西门子的主板故障是会直接引起触摸屏故障的，如果机器通电后检查保险，保险是否有烧坏现象，如有及时更换保险，这时也要检查一下主板的电源部份与主板本身是否存在烧坏等情况，如主板

故障出现大电流烧坏机器。

4.检查西门子触摸屏的屏膜面板损坏

如黑屏是因西门子触摸面引起的那么这时要及时的更换面板，有时触摸屏使用时间过长后会有一些油渍，水垢进入到触摸屏的屏幕内，这时机器也是会引起黑屏故障，可以清理后测试故障。

西门子是的工业控制和自动化解决方案供应商，其产品在全球范围内广泛应用于各种工业领域。MP377触摸屏作为西门子的重要产品之一，因其稳定性和可靠性而备受市场好评。然而，由于长时间使用或其他原因，可能会出现电压开机黑屏的问题，给工作带来不必要的困扰。

经过我们技术团队的研究和实践，我们成功修复了这一问题，并总结了一套解决方案，以确保您的设备能够恢复正常运行。

解决方法：

1. 基本检查：首先，我们会进行基本的硬件检查，包括电源连接和线缆连接是否正常，以确保没有松动或断开的情况。
2. 软件升级：我们将检查设备的软件版本，并根据需要进行升级，以修复可能存在的软件故障。
3. 维修处理：我们的技术人员会进行仔细的电路分析和组件检查，找出可能的故障点，并进行修复或更换。
4. 功能测试：修复后，我们会对设备进行全面的功能测试，确保所有功能正常运行，并进行必要的调整和优化。

通过我们的解决方法，您可以避免因西门子MP377触摸屏有电压开机黑屏问题而导致的生产中断和损失。我们的服务不仅可以帮助您修复设备，还可以提供维修后的售后支持和保修服务，以确保您的设备长期稳定运行。

价格：1800元/台

我们深知客户在选购维修服务时的重要性，因此我们始终以诚信和为原则，为您提供高质量的服务。如果您有任何关于西门子MP377触摸屏有电压开机黑屏问题的疑问或需要维修服务，请随时与我们联系。

感谢您选择上海恒税电气有限公司，我们期待与您合作。