

# 拉丝机模温机 水式模温机-成都珞石

产品名称	拉丝机模温机 水式模温机-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EVO 厂地:成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

有时候拉丝机模温机会出现一些小故障，很多人会疑惑为什么水式模温机会过热，怎么解决过热问题。成都珞石机械小编就来介绍一下拉丝机模温机过热的原因。

- 1、控制冷却水的电磁阀或其他控制阀烧坏，一直处于关闭状态。需要冷却时，冷却水无法进入，导致温度过高。
- 2、可能是温控设备是放热过程，拉丝机模温机的冷却器功率太小，制冷量小于温控设备中导热介质的吸热能力，导致导热介质温度过高无法降低的现象，这里我们需要更换大功率拉丝机模温机。
- 3、拉丝机模温机输出信号控制电热管的工作。这种情况需要来维修，可以找厂家帮忙。
- 4、电气部分没有设置到位。如果加热有问题，可以换一个加热管。

通常导致拉丝机模温机过热的现象基本都是以上四种情况。防止拉丝机模温机内部过热引发事故，同时要注意模温机设备的维护，有必要有针对性地测试系统各部件的性能。