

地材展(参展报名+展位预定) 2024北京地材展览会

产品名称	地材展(参展报名+展位预定) 2024北京地材展览会
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024北京国际地面材料展

2024 Beijing International Ground Material Expo

时间：待定

地点：北京·中国国际展览中心(朝阳馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

主办单位

中国国际展览中心集团公司

北京中装文行国际会展有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

经过多年发展，我国地面材料行业已形成一定规模的产业体系。同时，受益于多年来房地产市场蓬勃兴盛，地面材料行业产销量持续稳定攀升，得以长足进步发展。伴随中国城市化进入新阶段，新型城镇化和乡村振兴计划进程不断深入，建筑产业迈向高品质时代新征程，绿色环保成为未来发展的主旋律，对地面材料和技术提出了更高的要求，更高的性能和表现力以及相互的联动和配合，地面材料市场需求有望得以持续释放，未来前景可期。

为促进地面材料行业新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2024北京国际地面材料展将于待定在北京·中国国际展览中心隆重举办。展会隶属于2024第十届中国(北京)国际建筑业博览会专题展之一，专注于整合地面材料创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为地面材料企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外地面材料企业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓地面材料大市场，让我们携手同行，共创商机。

展品范围

木地板：实木地板、实木复合地板、地暖实木地板、强化地板等；

竹与软木地板：竹木板、竹木复合地板、重竹地板、软木地板、木材等；

地材技术：地材智能制造、弹性地材技术、地材铺装及保养技术等；

地板生产技术：实木地板生产技术、实木复合地板生产技术、强化地板生产技术、弹性地板生产技术、地板原料及辅料等；

商用地毯：方块地毯、满铺地毯、新型地毯、商业地垫等；

家用地毯：手工地毯、机织地毯、印花地毯、抢刺地毯、家用块毯、奢华地毯、高端定制地毯、品牌地垫、手工针刺、手工编织、手工簇绒、挂毯等；

地毯生产技术：纤维、纱线/地毯原材料、地毯生产技术、地毯安装技术、地毯清洁维护技术等；

弹性地材：弹性地材、特殊地材、工业/商业地坪、石塑地板、木塑地板、表面装饰材料、PVC卷材地板、PVC片材地板、豪华商用片材、亚麻地材、橡胶地板、休闲人造草坪等；

运动地材：人造草坪、体育橡胶地板、塑胶跑道、PVC体育地板、体育木地板等；

瓷砖及石材：瓷砖、天然石材、室内石材等；

木塑材料：PE木塑户外地板、PP木塑户外地板、共挤木塑户外地板、木塑廊架、木塑栅栏等。

观众构成

生产商、经销商、代理商、贸易商、采购商、渠道商，设计院、城市规划师、建筑规划师、建筑设计师、建筑工程师、室内设计师、空间结构设计师、景观设计工程公司、工程建设单位，房地产开发商及业主、物业管理公司、建筑装修公司，医院、学校、体育系统，工厂、仓储、物流、酒店、停车场，石材养护公司、市政建设、路桥建筑、项目咨询管理公司、家具电器、建筑部品生产及解决方案供应商，国家相关政府、协会工作人员，建筑院校师生等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展ConstrucTech

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

青石板易于劈制成面积不大的薄板，过去常用于园林中的地面、屋面瓦等。那么青石板地面铺装方法是怎样的呢？

- 1、在铺贴青石板地面之前，需要对整个流程有一定的了解，确定好各部位的尺寸，同时还要弄清楚边角、弧位的关系是怎样的。
- 2、基层的处理工作是不可忽视的，要在基层表面垫上杂物，然后使用功能钢丝刷将基层表面残留的砂浆清理干净，便可准备正常施工了。
- 3、在开始铺贴之前，还需要进行一个试铺的工作，也就是将每一个区域的青石板，按照图案花纹在地面摆放整齐，然后给每块边沿做上编号，后期按照编号施工即可。
- 4、为了保证拼接的整体效果，需要在地面上进行弹线工作，接着根据弹好的线粘贴青石板，能够让整体效果更佳。
- 5、进行试排工作。这时可以顺着两个相互的方向，将两条道路给铺好，注意宽度是要比板块的宽度更大些，厚度则是要控制在5公分以内。将板块排好后，检查板块间是否存在缝隙，并看板与墙面、洞口、柱等部位，是否能够对齐。
- 6、将试铺的板块移掉，然后将表面清理干净，并根据要求控制好找平层的厚度。然后使用干硬性水泥砂浆，进行青石板的铺贴工作。当铺设完成后，再使用抹子进行抹平。
- 7、在铺设板块的时候，需要将板块给浸湿，然后拉好控制线，再进行板块的铺贴。要是存在空虚的地方，需使用砂浆及时填补好。