

# 佛山山特ups电源C10KRS机架式10KVA

产品名称	佛山山特ups电源C10KRS机架式10KVA
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C10KRS 产地:广东
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

### 一般标准山特UPS电源

，电池的逆变供电时间在市电切断后10分钟左右，电池规格和容量在UPS设备中配置。但是大功率UPS和所有需要长期供电的UPS不间断电源都需要外接电池组。电池组是否正确配备以及如何正确使用和维护，决定了山特UPS的不间断供电功能，因此电池成为UPS的重要配套设备。用户需要熟悉电池的特性、规格和容量配置方法，尤其是维护方法，这对于延长电池寿命和山特UPS不间断供电功能非常重要。

#### 1、坚持定期保养。

数据中心的预防性维护不应该是一时兴起，尤其是考虑到其潜在的停机成本。

对于数据中心的UPS系统和其他系统，您应该执行定期维护（每年、每半年或任何时间范围）并遵守此维护计划。

这包括书面（纸质或电子）归档清单，记录下一次维护活动和一次维护的具体时间。

2、做好详细记录。除了安排定期维护计划外，您的数据中心还应有详细的维护记录（例如，清洁、维修或更换某些组件的记录）以及在检查期间发现的相关设备的详细信息。当您需要向数据中心报告维护成本或每次停机损失的成本时，跟踪成本也非常有用。一份详细的待办事项清单，例如检查电池腐蚀情况和寻找过度扭力的连接，有助于让事情井井有条。

3. 进行定期检查。以上三点建议几乎适用于数据中心的任何部分：无论数据中心环境如何，加强安全性、安排维护和保存记录都是良好做法。但是，对于UPS不间断电源系统，需要一些工作人员定期执行某些任务（这些工作人员应该熟悉UPS操作的基础知识）。