

东营发电机租赁300kw(本地/信息)出租电缆

产品名称	东营发电机租赁300kw(本地/信息)出租电缆
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

东营发电机租赁300kw(本地/信息)电缆

一、柴油机的用途。对于起动频繁并经常移动的机械，如拖拉机、农用汽车、移动电站等，可选用轻型高速柴油机；对于固定动力装置，如农业排灌、农副产品加工机械配套动力，则可以选择转速较低而潜力较大的柴油机。同时，对于农用动力来讲，大部分时长期连续运转，所以良好的经济性是十分重要的。二、柴油机的使用寿命和工作可靠性。由于农村使用和维护保养条件较差，要选用能长期可靠运转的柴油机，而不能脱离实际，单纯追求。三、要考虑柴油机的系列化、标准化、通用化水平。三化程度高的柴油机更换通用易损件和进行修理都很方便，配件供应充足，因此要尽量选用系列产品。四、由于零件的自然磨损等因素，柴油机在长期运转种功率和经济性会逐渐降低，所以在配套时柴油机的功率要适当留有余地，以便充分发挥其效益。

大部份发电机采用美国和原装进口柴油机。其中500KW的大型发电机三十余台，300KW发电机五十余台。

冷却液液位检查1)冷却液应加注至加水管边沿或低于加水口盖密封边沿约4—5mm。必须留有容许冷却液膨胀的空气空间。2)为了防腐化掩护效果，发动机每运行400小时，应在冷却液中再添加1/2升防冻剂或防腐化剂(指加防腐化剂的冷却液)。

水箱水位无法稳定，易断水或溢水浪费这主要是水箱浮球阀工作不正常造成的，原设计是一道浮球阀，由于巡检和日常检查不到位导致浮球阀很容易损坏，可以进行技术改造，设置两道浮球阀，上下布置高度差为5mm，提高浮球阀的可靠性，保持水箱水位稳定在2米的位置。这样就确保了增湿塔的供水稳定，工作稳定，减少对系统窑磨工况的影响。增湿塔壳体开裂主要原因是焊接点焊接质量差造成的，由于焊接质量差壳体在此处可能产生应力集中导致在焊接处发生撕裂或开口并在高温高压作用下加剧损坏。

东营发电机租赁300kw(本地/信息)电缆

发电机 电力作为发电机生产厂家，租赁发电机品种多规格全供客户随意选择。柴油发电机是工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的,从事静音型柴油发电机生产、销售、租赁业务,功率范围100KW--2000KW，作为发电机生产企业，发电机品种多规格全供客户随意选择。随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，发电机，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。员工现场安装、调试、维护、设备，根据客户需要随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电,提供完善、的服务，客户可以定期、不定期或短时租用；希望我们的服务发电机租赁能给您创造更大的效益。

YVT-4机械故障听诊器为新上市产品，在延续YVT-2优良特性基础上增加了新的功能，可满足更多的客户需求，解决现场使用中遇到的多种问题。产品特性：增加带延长线的磁座YVT-4机械故障听诊器|噪音检测仪，新增加了5-1CM的延长线，并配有磁座，利用磁座使探头更好的贴在设备上，更准确的检测出设备异常噪声情况;可用音箱设备代替耳机YVT-4机械故障听诊器|压缩机专用听诊器，可使用耳麦，也可使用匹配同接口的音箱设备，方便现场对疲劳测试的需求性;听力保护功能YVT-4机械故障听诊器从听力保护的出发，仪器声音在放大的同时也考虑到噪音标准对人耳的伤害。