

# 江苏海兴特价供应济柴发电机组江苏海兴柴油发电机组

产品名称	江苏海兴特价供应济柴发电机组江苏海兴柴油发电机组
公司名称	江苏海兴动力科技有限公司
价格	66000.00/普通
规格参数	
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市大兴东路天兴都市花园12302室/西安市大庆路天朗蔚蓝国际二期机电广场1D
联系电话	86 029 86271901 15319720866

## 产品详情

一、济柴发电机组产品概述 济柴发电机组系列，是我公司采用中石油直属大型企业济南柴油机股份公司“驰动”牌柴油机配套英格、西门子、斯坦福、兰电、上海名牌发电机。柴油机产品中-z12v190b是中国高速、大功率柴油机家族中唯一的中国质量金奖产品，广泛用于油田、矿山、船舶、陆用发电等领域。

二、济柴发电机组产品特点 1此柴油发电机组采用济南柴油机股份有限公司出品之柴油机

2大功率柴油机行业中唯一国家质量金奖产品 3结构紧凑、功率大、性能稳定可靠、抗磨耐用

4发电机组技术成熟、零配件易购、历史悠久，配套适应性强 三、济柴发电机组不正常声响分析 1：柴油机喷油时间过早或过迟：气缸内发出有节奏的清脆金属敲击声或者低沉不清晰的敲击声，此时应调整喷油提前角； 2：连杆轴瓦磨损使配合间隙过大：运转时，在曲轴箱内听到机件撞击声,突然降低柴油机转速时可以听到沉重而有力的撞击声，出现此状况应拆检轴瓦，必要时更换； 3：活塞销与连杆小头衬套孔配合太松：柴油机运转时有轻而尖锐的声音,此种响声在恒速运转时尤其清晰，更换连杆小头衬套使之在规定间隙范围内； 4：活塞与气缸套间隙过大：柴油机运转时在气缸体外壁听到撞击声，转速升高时此撞击声加剧，此时应更换活塞或视磨损情况更换气缸套； 5：柴油机气门弹簧折断，挺杆弯曲，推杆套筒磨损：在气缸整处发出有节奏的轻微敲击声，此时应检查柴油机零件并更换已损坏的零件，并校正气门间隙； 6：曲轴滚动主轴承径向间隙过小：柴油机运转中发出特别尖锐的声音，加大油门时此响声更为清晰；曲轴滚动主轴承径向间隙过大：运转中发出“霍霍”声，此时应检查有响声的滚动主轴承，必要时更换； 四、济柴发电机组公司简介 江苏海兴动力科技有限公司,位于江苏省泰兴市古溪工业园区，是一家集发电机组生产、销售和维修的专业厂家。公司主要生产东风风神发电机组，东风康明斯发电机组，东风雷诺发电机组和沃尔沃发电机组等，其中东风康明斯发电机组远销海内外。公司自成立以来，不断专注发电机组的技术研发，扩大发电机组的生产规模、完善发电机组相关服务，逐渐发展成为泰州市新型现代化民营优秀企业。公司组织与管理体系完备，人力资源丰富，拥有先进的技术研发和工艺装备实力，检测设备齐全。生产的“海兴”牌20~2000kw柴油发电机组广泛应用于船舶、石油化工、公路、铁路、水利枢纽、市政工程、邮政电信、工矿企业、宾馆酒店等领域。