

# 见过维修变频器也质保3个月吗 鸿怡威就有这项权益

产品名称	见过维修变频器也质保3个月吗 鸿怡威就有这项权益
公司名称	深圳市鸿怡威自动化技术有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明田寮第一工业区三栋3楼
联系电话	0755/27080453/29823656 13510012460

## 产品详情

我司专门提供工程专用变频器，正弦变频器，电线电缆设备专用变频器

各种型号的销售及维修服务，销售维修电话：0755-27710709李小姐，专业的维修团队等你来！

想要维修变频器？却还没找到好选择？鸿怡威20年专业变频器维修团队为您服务135100124601李小姐0755-27710709，品牌变频器维修不是难题，就看你找不找得到专业的维修公司，深圳鸿怡威公司拥有一批多年从事维修变频器工作的高技术维修人员，具有丰富的维修实践经验及现场维修经验。公司还有一套专业故障检测装备，能更快更准确的找到故障原因，为客户解决难题，我们维修就免检测费，变频器维修有保障，变频器维修最专业，技术最好。维修变频器就找专业变频器维修鸿怡威自动化技术有限公司吧。

维修变频器，维修其他工控产品流程如下：

检测故障原因—确认故障元器件—联系客户报价—客户同意维修—工程师维修—检测是否维修好（仍有问题存在返回维修部继续维修）—发出。因其他原因不修，或无维修价值，我司尽快原机寄回给您（客户）。

变频器维修常见问题：轮次变频器维修散热故障（变频器散热引起的故障），开关电源故障，输出缺相，oc5，整流模块损坏，逆变模块损坏，上电无显示，显示过电压或欠电压，显示过电流或接地短路，电源与驱动板启动显示过电流，空载输出电压正常，

带载后显示过载或过电流等等。

下面举一维修例子：

《输出缺相》 输出缺相也是我们在变频器维修中经常会碰到的故障之一。我们都知道在缺相状态下是无法拖动三相交流异步电机的，在拖动电机的情况下还会出现过流报警，脱开电机后测量 3 相输出电压，往往是 3 相输出电压相差比较大，这时候首先应该检查功率模块是否损坏，驱动波形是否正常。在 lenze 8240 系列变频器中经常会碰到现象是驱动电路无电压。开关电源是一个必须检查的电路，8240 系列变频器与其它变频器的不同之处是驱动电源不是直接由开关电源供给的，驱动电路和开关电源之间带有隔离。所以我们还必须检查隔离变压器是否有问题。排除以上故障应该可以确定驱动电路的电源是否正常。

我司适用于各种场合的变频器都有，而且维修也有保障，不用考虑了，赶紧来电咨询吧，24小时服务热线13510012460/0755-27710709 李小姐。

如想更多了解我司维修信息请登录以下网站！

[www.hywei.com](http://www.hywei.com)      [www.szchumoping.com](http://www.szchumoping.com)      <http://www.jidianqimozu.com>