

深圳桅柱式铝合金液压升降平台维修

产品名称	深圳桅柱式铝合金液压升降平台维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	4889.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY14-200 高度:4-14M
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳桅柱式铝合金液压升降平台维修，咏鑫升降机上门服务，维修解决铝合金液压升降平台常见各种故障，比喻；升降机油缸漏油，链条脱落，轨道变形，不能升降，升降无力等等。

深圳桅柱式铝合金液压升降平台采用度铝合金材料，具有造型美观、体积小、重量轻、升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥高的举升能力。铝合金移动式：产品代表有单立柱铝合金升降机，双立柱铝合金升降机，三立柱铝合金升降机，四立柱铝合金升降机。一般适用于1 - 2人登高作业，单柱高度在10米以下，双柱一般在12米以下，多柱高度可以达到20米左右。新设计的新一代产品，整体采用度铝型材精制而成，由于型材强度高，使升降机的偏转与摆动极小。采用桅柱式结构，载重量大，平台面积大，稳定性，运转灵活，推行方便。靠四轮移动，具有造型美观、体积小、重量轻、升降平衡、安全可靠等优点，并能够上下操作。

深圳桅柱式铝合金液压升降平台维修

故障处理与解决办法：

- 1.深圳铝合金升降机只能上升不能下降时，需要检查电磁阀指示灯是否亮，按电箱上的下降键，电磁阀上灯不亮，则检查电磁阀两线是否断路或者松掉。
- 2.操作深圳铝合金升降机时，如果出现设备不能上升时，铝合金升降机只能下降。用户需要先检查需要检查行程是否打牢。松下四个行程盖板上的小螺丝，检查一下，看上下间隔有没有5mm行程，确定没有障碍了，将行程内弹簧复位即可。
- 3.在铝合金升降机的电源的指示灯不亮的时候，可以去检查一下插座是否有电源，是否是插座坏掉了，

插座的质量问题，拖线板及插头线两线是否断路，检查电线短路断路的问题。

深圳铝合金升降机

铝合金升降机上升时，它进入升降平台内部进行维护。务必将升降平台悬挂起来，以防止其掉落并造成人身伤害。非电气人员不能随意拆卸和安装电器，以防止触电或熔接。液压系统任何部分的拆卸务必在完全泄压的情况下进行。

在没有安全栅栏的升降平台上工作会导致人跌倒并造成伤害。深圳铝合金升降机出厂之前对升降平台进行严格的测试，则调节阀的任何调整都将导致系统异常运行。注意不要剧烈摇晃，不要在斜坡上作业。工作时，升降平台务必支撑腿。

铝合金升降机应严格按照规定的承载能力工作。超负荷工作可能会造成人员和物品损坏。当升降平台工作异常时，应立即停止操作，以免严重损坏铝合金升降机 作者：咏鑫升降机叉车

<https://www.bilibili.com/read/cv18771993/> 出处：bilibili