

50立方液氯储罐设备厂家，50m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	50立方液氯储罐设备厂家，50m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

50立方液氯储罐设备厂家，50m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器规定对鼓风机机组安装高度要求，是对鼓风机正常运转的必要措施。如果冷凝液不能畅通外排时，会引起机内液量增多，从而会破坏鼓风机的正常操作，产生严重事故。《煤气设计手册》规定，当采用离心鼓风机时，煤气管底部标高在3m以上，机前煤气吸入管阀门后的冷凝液排出口与水封槽满流口中心高差应大于2.5m，就是考虑到鼓风机的大吸力，防止水封液被吸入煤气管和鼓风机内所需要的高度差； 2 鼓风机机组之间和鼓风机与墙之间的距离，50立方液氯储罐设备厂家，50m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器应根据操作和检查的需要确定，一般设计尺寸见表13。规定“应设置单独的仪表操作间”是为了改善工人操作条件和保持一个比较安静的生产操作环境，便于与外界联系工作。在以往设计中，凡仪表间与鼓风机房设在同一房间内且无隔墙分开的，鼓风机运转时，其噪声大大超过人的听力保护标准及语言干扰标准，长期在这样的环境中操作对工人健康和工作均不利。

按照《建筑设计防火规范》要求，压缩机室与控制室之间应设耐火不低于3h的非燃烧墙。50立方液氯储罐设备厂家，50m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器但是为了便于观察设备运转应设有生产必需的隔声玻璃窗。本条文与《工业企业煤气安全规程》GB6222第5.2.1条要求是一致的。煤气中的焦油雾在冷凝冷却过程中，除大部进入冷凝液中外，尚有一部分焦油雾以焦油气泡或粒径1~7 μm的焦油雾滴悬浮于煤气气流中。50立方液氯储罐设备厂家，50m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器为保证后续净化系统的正常运行，在冷凝鼓风机工段设计中，应选用电捕焦油器清除煤气中的焦油雾。电捕焦油器按沉淀极的结构形式分为管式、同心圆（环板）式和板式三种。我国通常采用的是前两种电捕焦油器。虽然可以采用机捕焦油器捕除煤气中的焦油雾，但效率不甚理想，目前国内新建煤气厂中已不采用。本条文规定“电捕焦油器不得少于2台”，50立方液氯储罐设备厂家，50m液氯储罐设备厂家，菏泽花王容器是为了当其中1台检修时仍能保证有效地脱除焦油雾的要求。