

# 铜陵市100千瓦发电机出租 大型发电机租赁

产品名称	铜陵市100千瓦发电机出租 大型发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

### 玉柴柴油发电机

组配件的正确维护是保障机组安全运行的必要条件，也是减少机组故障的必要条件。操作者正确维护好玉柴柴油发电机组

配件的使用性能也是一门有技巧的学科。正确维护机组配件让你的柴油发电机组使用寿命得以延长。柴油发电机组配件需保持清洁度比如柴油发电机组的燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏，会导致滤清效果变差。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏，会导致散热不良，温度过高；有些配件怕热、怕温度过高玉柴柴油发动机活塞温度过高，易导致过热烧熔而发生抱缸；橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热，易过早老化、性能下降、缩短使用寿命；起动机、交流发电机、调节器等电器设备的线圈过热，极易烧毁而报废；零部件的缺失容易留下故障隐患玉柴柴油发动机气门锁片，应成对安装，如漏装或缺失：将导致气门失控而撞坏活塞等件；发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、传动轴螺栓上安装的开口销、锁紧螺丝、保险片或弹簧垫等防松装置，一旦漏装，在使用中将有可能导致柴油发电机组严重的故障发生；发动机正时齿轮室中用来润滑齿轮的机油喷嘴一旦漏装，会导致该处严重泄油。重要部件垫片严禁装反发动机汽缸垫在安装时不能装反，否则会导致缸垫过早烧蚀损坏；发动机风扇叶片安装时不可弄反；对有方向花纹的轮胎，人字型花纹轮胎，安装后的地面印痕应使人字尖指向后部。一旦这些部件装反极可能造成不必要的故障发生。

来源：本内容转自 [创新互联](#)