

# 西门子触摸屏TP900通电进不去系统界面维修

产品名称	西门子触摸屏TP900通电进不去系统界面维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	西门子:黑屏 TP900:花屏 德国 上海:无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子触摸屏TP900通电进不去系统界面维修，西门子触摸屏TP900是目前在工业自动化控制领域中广泛应用的一种触摸屏设备。以其触摸操作、高度可靠的性能和出色的防护性能等优点，受到了很多青睐，但是在长时间的使用中，我们也难免会遇到一些使用故障和问题，比如西门子触摸屏TP900通电进不去系统界面，这是一个比较常见的故障现象 们来看一下这种故障的维修方法。一、故障原因分析

西门子触摸屏TP900通电进不去系统界面，通常是由于以下故障原因导致的 1. 电源因素

电源供应异常或电源线路接触不良导致的电源供应问题。 2. 硬件因素

硬件设备损坏或失效，包括触摸屏、电容、显卡等。 3. 软件因素 操作系统错误或异常导致的软件问题。

二、维修步骤 根据故障原因分析，我们可以针对不同的故障原因，对西门子触摸屏TP900通电进不去系统界面问题进行相应的维修 1. 电源供应问题（1）检查触摸屏电源状态，如果电源指示灯未亮或者呈现异常闪烁等情况，则可能是电源供应出了故障，需要重新拆开检查或更换电源供应。

（2）检查电源线路，如果电源线路接触不良或断裂导致的问题，则重新接线或者更换电源线路。 2.

硬件设备问题（1）检查触摸屏接线是否正常或者损坏，需要重新更换电容或显示卡等硬件设备，西门子显示屏TP1200启动进不了系统解决方法快速维修，

TP1200屏幕死机故障维修，可快速解决触摸屏各种故障：

进不了界面、无显示、亮度看不清楚；黑屏，花屏，白

屏，液晶屏显示竖条、横条、多画面，以及液晶屏显示各

种疑难杂症；触摸屏通讯不上、开机走一半不动、开机不

能进入程序、指示灯不亮、触摸屏死机；触摸屏灯管不

亮；触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移；触摸屏不能触摸；触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸；

触摸屏不能校准，触摸屏无背光、背光暗、有背光无字符等

维修；触摸屏程序备份，触摸屏解密、plc解密。 西门子显示屏TP1200启动进不了系统解决方法快速维修

，优势说明：可解决的问题包括不可正常开机、花屏、白屏、黑屏、不能触摸、触摸反应慢、解密、编程等等。特别是对触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件 维修范围

常见故障现象： 开机主机指示灯正常，但是显示器显示无信号输入（黑屏）；

按下开关键，主机无任何反应（指示灯不亮，听不到主机启动的声音）；

电脑反复重启，伴随死机、花屏； 屏破损、碎裂； 显示屏有亮，摸出无反应；

开机后不能进入windows画面或停在画面不动； 无法安装操作系统；

windows系统经常出现非法操作或出现各种出错英文字母或代码；  
电脑运行速度明显比以前慢，甚至有时会死机； 开机BIOS检测不到硬盘； 系统启动很慢，文件能看到但是打不开；西门子触摸屏TP900通电进不去系统界面维修，触摸屏在使用过程中最常见的故障问题，我们首先要检查工控触摸屏的连接线路是否存在问题，其次，可以通过通电和断电实验来判断触摸屏本身是否存在质量问题，查看芯片的脚位是否存在虚焊的情况，以免是因为总线错误，从而影响到触摸屏的程序无法正常运行。当这一系列检修过程均完成后，我们将触摸屏重新开机，会发现已经能够正常运行。西门子触摸屏维修常见故障：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等西门子各型号屏无显示维修，亮度看不清楚维修，黑屏维修，花屏维修，白屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，触摸屏死机维修。