

内江硅酮耐候胶 硅酮耐候胶厂 泰固源装饰材料

产品名称	内江硅酮耐候胶 硅酮耐候胶厂 泰固源装饰材料
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

注意事项：酸性玻璃胶在固化过程中会释放出刺激性气体，对人的眼睛和呼吸道有刺激性作用。醇型中性胶在固化过程中释放出。有潜在的致癌危险，并是已知的皮肤和呼吸道过敏物，硅酮耐候胶厂，挥发气体会使眼睛、鼻、咽喉发炎。所以应在通风良好的环境中使用本产品，避免进入眼睛或长时间与皮肤接触（使用后，硅酮耐候胶生产厂家，吃饭、吸烟前应洗手），不得咽入本品。勿让儿童接触；施工场地应通风良好；如不慎溅入眼睛，应用清水冲洗，并随即求医。完全固化后的玻璃胶则无任何危险。

播报1、取用：单组份硅酮胶即时可以使用，用打胶很容易将它从胶瓶内打出。2、粘接：A.将金属及塑料表面完全擦净，硅酮耐候胶品牌，去油污，塑料先用漂洗全部表面，橡胶表面应用砂纸打磨，然后用擦。B.将硅酮胶均匀涂在准备就绪的物体表面上，如果是将两个表面粘接起来，可把一面先找位置放好，再用足够的力挤压另一面以挤出空气，但注意不要挤出玻璃胶。C.将粘接的装置置于室温下，内江硅酮耐候胶，待胶固化。

中性透明胶变黄是什么原因？

- 中性透明胶变黄是胶浆本身存在缺陷，主要是由中性胶内的交联剂和增粘剂引起的，原因是这两种原料带有“胺基”，胺基是极容易引起发黄的，很多进口的玻璃胶也是因此有变黄的现象。
- 另外中性透明胶如果与酸性玻璃胶同时使用，有可能导致中性胶固化后变黄；
- 也可能是胶的存放时间长会产生影响或是胶与基材发生反应所致。

曾有玻璃胶出现软体颗粒、硬块、黑点是什么原因？

- 这三种情况分别出现也有，一起出现也有，都是由于在生产或分装过程中处理不当，有固化的玻璃胶块或杂物混入而造成的。
- 软体颗粒、硬块是因表干快的部分表面出现过结皮又与胶混合在一起所引起的；

- 也可能是由于分装时桶底和桶面刮胶时所引起的。
- 黑点是原材料不干净所引起的。

内江硅酮耐候胶-硅酮耐候胶厂-泰固源装饰材料(推荐商家)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。“硅酮胶,硅酮密封胶,硅酮耐候胶,陶土板,铝单板”选择佛山市泰固源装饰材料有限公司,公司位于:佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号,多年来,泰固源装饰材料坚持为客户提供好的服务,联系人:朱辉。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。泰固源装饰材料期待成为您的长期合作伙伴!