

# 迈普机械（苏州）自动卧式带锯床

产品名称	迈普机械（苏州）自动卧式带锯床
公司名称	迈普机械（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区越溪街道苏旺路318号6幢
联系电话	13270972132 13270972132

## 产品详情

我国是国际第i一大带锯床消费国和进口国，2011年，我国带锯床东西行业完结工业总产量7400多亿元，同比增加32.5%。但规划不等于质量，在量上持续增加的国产数控带锯床遇到了质的瓶颈，中端商场份额占有缺乏、全体品牌形象有待提升等许多疑问，已导致业界的高度重视。

带锯床成主要竞争点从2011年下半年起，我国通用性中小型带锯床出售扶摇直上，商场需要敏捷转向为精细性带锯床和高复合性带锯床，以功率、精度、可靠性为主要竞争点。

我国机械工业战略定位为：从机械商品生产大国成为以市场竞争力为象征的机械工业强国；从机械设备进口打过成为机械商品交易大国；从侧重于以出口为导向生产转为向生产和花费两层领域拓展。安排构造由“橄榄型”向“哑铃型”改动，树立以大代小，以小保大的安排系统。电力设备、nc带锯床、机械根底设备、汽车等要点领域的大型公司具有自立开发才能，改动主力商品技能过火依靠国外的局势。

立式带锯床本身有易损件，如果不重视这些易损件的维护，会影响到带锯床的正常使用和加工的精度。

1.套筒的修复：当套筒磨损量不大，体孔修复量也小的情境下，对套筒修复后可持续使用。修复的方针是抵偿其外径磨损量，使套筒与体筒的配合间隙达到要求。套筒的修复个别采用镀铁修艺，或更换新套筒。

2.主轴的修复：立式带锯床铣头的主轴结构与卧式铣床铣头主轴结构底部一直，其修复可参照进行。

3.套筒体孔的修复：套筒体孔的磨损会导致孔的圆度、圆柱度误差增长，概况粗糙度变差。由于在正常操作下，自动卧式带锯床，不会残生严重的磨损，故个别只需要经过过程研磨修复，便可复原精度。但

在修复之前需要单独做一套研磨棒，以供研磨时操作。

迈普机械（苏州）-自动卧式带锯床由迈普机械（苏州）有限公司提供。迈普机械（苏州）有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的锯床等行业积累了大批忠诚的客户。迈普机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！