

F-A3 40*60cm高压烫画机

产品名称	F-A3 40*60cm高压烫画机
公司名称	东莞市才中热转印设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 数码印刷机类型:特种印刷机 印刷颜色:彩印
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市石排镇下沙庙边王石横大道旁
联系电话	86-076981807848 13925780948

产品详情

是否提供加工定制：是	数码印刷机类型：特种印刷机	印刷颜色：彩印
适用对象：服装、服饰、皮革烫画	适用材质：布料	品牌：飞龙
型号：F-A3	印刷速度：2	印刷幅面：380*380（mm）
承印物厚度范围：5（mm）	外形尺寸：430*740*390（mm）	重量：25（kg）
电源：220V	产地：东莞	产品类型：全新

高压烫画机

型号:f—a3

规格: 38 * 38cm 40 * 60cm (大小特殊型号可订做)

产品特点：

- 1、电子数显恒温器控制温度,准确性高(正负2)
- 2、精密环绕管熔铸铝板,发热丝与加热板注为一体,热力分布均匀安全 耐用:
- 3、发热板包含防粘高温布
- 4、电子时间控制,工序完成讯号指示
- 5、压力随时调节
- 6、底板装设耐高温度发泡硅胶,耐温达350

技术参数

电压;voltage110v、220v功率;power2000w、3000w温度范围;temperature range0-399 时间范围;time range0-60s工作台尺寸;work table size 38*38cm、40*60cm包装尺寸;casing size74*43*39 (cm)、74*65*39 (cm) 重量;avoirdu pois25kg 40kg

操作流程：

注意：整机必须有合适牢靠的保护地线。

- 1、手插电源，打开电源开关，电源指示灯随即亮
- 2、将调温器调校至所需温度，待温度到达设定温度后，调温器上部的指示灭掉,此时即可开始工作.
- 3、将时间控制器调校至所需时间.
- 4、将转印帽子放在下烫板上,再放上烫画纸(注意烫画纸的正反面),将手柄用力向下压,直至终点

注意:用力请勿超过30公斤,否则可能导致手柄变形.

- 5、当指示烫印的时间控制器时间到时,蜂鸣器响,即将手柄向上提起至原位..
- 6、如果是冷撕的烫画纸,请用黑板擦将烫画纸均衡擦一遍,等5至10秒钟后,再将烫画撕掉.

注意:如果是热撕的烫画纸,烫印完毕请马上将烫画纸撕去.成功的烫印需要有正确的时间 温度及压力互相配合衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都影响到烫印的效果.请向您的烫画纸供应商查询各项烫印资料.

维护指南

- 1、压力：如压力不够大或太大,可调校机后的调压旋钮,向顺时针方向即增加压力:反之,则减少压力:
- 2、温度：当所调温度到达时,温控器的指控器数字显示与所调整数字一样(大约10分钟到达),如开机温度不上升而发热板不发热时,请检查电路.
- 3、时间：当烫印时间到达而蜂鸣器不响或不停地响,若不适中,则须调整到适当位置.
- 4、当手柄往下压互底时,手放开而手柄自动往回升,请调整旋钮向下调整.
- 5、当烫印完毕,手柄往上提而感觉吃力时,可将调整旋钮向下调整.