

青海洗井清蜡车 荣丰石油公司 清蜡车

产品名称	青海洗井清蜡车 荣丰石油公司 清蜡车
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

产品详情

在原you开采过程中，随着工作量的增加，油质的变化，青海洗井清蜡车，设备的老化，结蜡日趋严重，用油田现有的洗井清蜡设备进行作业，越来越无法满足原you生产的需要。其主要表现为：

- a.汽车越野性差，不适合在井场行驶;
- b.配置的双缸双作用300型活塞泵活塞质量不过关，平均寿命仅为30h左右，更换不方便;
- c.整车压力、温度、排量等参数偏低，清蜡车价格，不能按施工工艺作业要求进行控制
- d.加热炉热效低，清蜡车生产厂家，盘管寿命短，点火系统不稳定;
- e.功能单一，仅适用于加热洗井。

洗井清蜡车起动机常见的故障有哪些？

- 1、接通起动开关后，起动机高速旋转而发动机曲轴无反应。这种现象表明故障发生在起动机的传动机构上，这有可能是传动齿轮或单向离合器磨损造成的。
- 2、起动机无法正常工作，驱动齿轮不转。引发这种现象的原因很多，例如电源线出现问题、起动开关接触盘烧蚀以及发动机阻力过大等等。
- 3、起动机动力输出不足，无法带动曲轴。励磁线圈短路和蓄电池亏电均可引发起动机动力不足。
- 4、起动机运转声音刺耳。这有可能是单向离合器卡死或起动机安装不当造成的。

5、起动机开关时有“嗒嗒”的声音，但是不工作。保持线圈断线或蓄电池严重亏电会导致这种现象。

在石油勘探和油田开发的各项任务中，钻井起着十分重要的作用。诸如寻找和证实含油气构造、获得工业油流、探明已证实的含油气构造的含油气面积和储量，洗井清蜡车厂家，取得有关油田的地质资料和开发数据，然后将油从地下取到地面上来等等，无一不是通过钻井来完成的。钻井是勘探与开采石油及天然qi资源的一个重要环节，是勘探和开发石油的重要手段。石油勘探和开发过程是由许多不同性质、不同任务的阶段组成的。

青海洗井清蜡车-荣丰石油公司-清蜡车价格由河南荣丰石油机械有限公司提供。河南荣丰石油机械有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，荣丰石油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。