

# 六盘水回收异佛尔酮二胺不限包装数量品种

产品名称	六盘水回收异佛尔酮二胺不限包装数量品种
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。

USB线要直接插在电脑后面的主板接口。USB驱动程序没装好。连接仪器后在设备管理器里面点扫描新硬件，驱动程序的目录，点下一步，安装完成。过炉之后，无数据。回答：1.确保进炉之前按了开始键，绿灯是闪烁状态；出炉之后按了停止键，绿灯停止闪烁，并常亮。可能电池电量不够，在炉中高温又出现掉电；请充电后再测试。测波峰焊是不是可以不用保温盒？回答：1.波峰焊板面温度高可达到2度左右，仪器元器件能耐温11度，当内部温度达到75度时仪器会自动断电保护，但高温还是一直在烤它，并不是因为断电了就不烤它了，所以会烤仪器。就算过炉时从来没出现过断电现象（仪器内部没达到75度），而仪器外面13度高温都会影响仪器的寿命，就算一年没有坏过，第二年就有可能坏。结论：一定要使用保温盒。电脑显示：无法识别的USB设备回答：1.USB数据线接口接触不良，读取数据不完整；或者线坏，换一根USB线。仪器故障。插上USB线，仪器的充电指示灯不亮回答：1.两端插头没插好，拔出来重新插。USB线坏了，更换一根线。