

别墅铜门生产商 别墅铜门 嘉特安铜门

产品名称	别墅铜门生产商 别墅铜门 嘉特安铜门
公司名称	无锡市嘉特安铜门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市锡港路芙蓉桥桥北堍
联系电话	13815104450

产品详情

铜门的5大隐患和猫腻

一.铜门的5大隐患和猫腻：

绝大部分的厂商和经销商注重的只是铜门的外表。

百分之九十以上铜门的内部结构采用方管结构，用镀锌方管焊一个架子，别墅铜门，门扇两面采用PVC板或者木工板，

表面再贴铜板，收口用硅胶收口。

铜门行业的猫腻铜板使用铜板厚度偷料是铜门行业的潜g则，

99%的普通铜门都会在铜板厚度上偷料，说0.8厚的铜板在k锁孔的两块竖板上会给你0.8厚的铜板，别的地方给你0.5和0.6厚的铜板已经是很有良心的厂家了，黑心厂商干脆在门扇大面积的底板上给你用覆铜板(假铜板)，而且这个黑心的铜门厂商不少。

2：表面凹凸不平，铜板厚度严重偷料。

3.铜门行业很狗血的隐患-防盗性能绝大部分的铜门没有任何防盗级别!一千多元的防盗门都有甲、乙、丙、丁四个防盗级别，为什么几万元的铜门却没有任何防盗?

当然普通铜门的商家会给你一百个理由来说明铜门是不需要防盗的，为什么会有这种情况?

铜门问题

3：没有防盗性能的后果。

4.铜门第三大隐患-

五金配件传统工艺铜门用的五金配件肯定是普通五金配件，特别是铰链，使用皇冠头轴承铰链的家

99%用的都是假轴承铰链，假轴承铰链带来什么隐患呢?假轴承铰链在长时间无数次开关以后，依靠轴套的转动轴套自然磨损

5年以后门扇肯定下垂。铜门问题

4：假轴承铰链。

5.铜门的表面问题-

表面工艺传统铜门大多都是亮光或者半哑光处理，别墅铜门生产商，油漆正常一年左右就开始长铜锈，

传统工艺铜门的表面收口都是硅胶处理，所以门的交接处等细节粗糙难看。

别墅铜门定做别墅铜门定做别墅铜门定做别墅铜门定做别墅铜门定做

什么是铜污染？

指铜及其化合物在环境中所造成的污染。主要污染来源是铜锌矿的开采和冶炼、金属加工、机械制造、钢铁生产等。冶炼排放的粉尘是大气铜污染的主要来源。

主要污染来源是铜锌矿的开采和冶炼、金属加工、机械制造、钢铁生产等。

冶炼排放的粉尘是大气铜污染的主要来源。

电镀工业和金属加工排放的废水中含铜量较高，每升废水达几十至几百毫克。含铜废水灌溉农田，使铜在土壤和农作物中累积，会造成农作物尤其是水稻和大麦生长不良，污染粮食籽粒。

灌溉水中硫酸铜对水稻危害的临界浓度为0.6mg/L。

铜对水生生物的毒性很大，在海岸和港湾曾发生铜污染引起贝类肉变绿的事件。

地壳中铜的平均丰度为55ppm。在自然界中，铜主要以硫化物矿和氧化物矿形式存在，分布很广。

铜是生命所必需的微量元素，但过量的铜对人和动、植物都有害。世界铜的年迁移量为：岩石风化20万吨，定制别墅铜门，河流输送11万吨，别墅铜门定做，人工开采619万吨，矿物燃料燃烧过程中排放4600吨。对铜污染还缺乏系统的研究。对大气的污染

冶炼过程中，铜及其化合物的粉尘随烟道气进入大气，造成污染。超过3.0毫克/升，会产生异味；超过15毫克/升，就无法饮用。若用含铜废水灌溉农田，铜在土壤和农作物中累积，会造成农作物特别是水稻和大麦生长不良，并会污染粮食籽粒。灌溉水中硫酸铜对水稻危害的临界浓度为0.6毫克/升。

别墅铜门定做别墅铜门定做别墅铜门定做别墅铜门定做

判断铜门好坏的主要因素

价格：这是要将材料、工艺和利润放在一起后计算出来的价格，就一套好的实木复合门基本上都是在2000元左右。但是所有的材料使用都是产品，一些锁具和五金都是进口的话，这样的门有的能够达到上万元

。

漆面：检验铜门漆面是否光滑之外，还需要仔细去看其表面有没有磕碰、疵点等硬伤之类的外，还有两种常见方式，一种就是使用手背抚摸漆面，因为手背的皮比较敏感一点，如果感觉到漆面有微小的灰尘颗粒，则说明烤漆工艺或是环境不达标;另一种就是将门扇卸下来，对这灯光去看，这能够看到产品是否平整。

五金：折页静音锁具弹性好锁具等五金件的好坏也是检验木门优劣的重要因素。首先，好的锁具是铜质的，应该很沉;然后转动门把手，听到的门簧回弹的声音应该是清脆的;

这几项都判断一扇铜门何不合格的方式，在看的时候一定要仔细了，不然在使用之后就会出现这样那样的问题，并且还会影响你的生活。

别墅铜门定做别墅铜门定做别墅铜门定做别墅铜门定做

别墅铜门生产商-别墅铜门-嘉特安铜门(查看)由无锡市嘉特安铜门厂提供。无锡市嘉特安铜门厂是从事“无锡铜门,别墅铜门,定制铜门厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。