

广州南沙区广告牌质量安全检测鉴定第三方单位

产品名称	广州南沙区广告牌质量安全检测鉴定第三方单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	广告牌鉴定:墙面-屋顶-钢结构鉴定中心 检测项目:全国 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

广告牌安全检测鉴定项目实例分析：

根据户外广告牌安全检测的相关规定，针对受检钢结构的特点和实际状况，本次检测鉴定的主要内容包

- (1) 钢结构布置的调查和测绘。
- (2) 钢结构材料强度检测。
- (3) 钢结构构件变形情况检测。
- (4) 钢结构损伤情况调查。
- (5) 检测鉴定结论及处理建议。

1 广告牌钢结构布置的调查与测绘

心秀托受替胞网境户告牌钢结网情构逮待网缙透纳绘设计和施工安装单位不详，安装竣工时间为2013年

2 广告牌钢结构概况

覆孳疫籍瘁牌淘萨找皇飨牌柱向面板舖板高度疫帮藕秽啤戚置罍用繁用钢结构和办梯采用量测立钢卷

3 广告牌钢结构钢材材料强度检测

根据规范的规定，对受检钢材的强度进行检测，参照《金属材料硬度试验方法》进行检测。

广告牌无损检测鉴定：

一、广告牌检测报告|户外广告牌检测，广告牌检测的内容：

二、广告牌检测标准|户外广告牌检测，广告牌检测的标准：

户外广告牌安全检测项目实例分析：

发现检测中发现牌架存在安全隐患，建议立即采取加固措施，确保安全。

广告牌安全检测的检测结论与建议

通过该广告牌的现场检测结果以及计算分析结果，对广告牌的目前现状得出以下结论与建议：

(1) 广告牌钢柱壁厚几何尺寸不符合设计要求，但经验算该尺寸满足使用要求。

(2) 广告牌杆件油漆剥落，锈蚀较重，应采取除锈措施并重新粉刷防锈漆。

(3) 对柱脚锚栓缺少螺母及螺母与锚杆未拧紧部位，应补齐缺少的螺母并与其与锚杆固连接。

(4) 对存在焊缝质量较差，多处存在漏焊、焊缝不饱满等现象。建议对广告牌焊缝进行普查

(5) 经验算广告牌部分杆件强度应力验算与整体稳定应力验算不满足要求。建议采取加固措施

(6) 定期对广告牌进行检测与维护。