

金属抛光去毛刺机 扬州金属去毛刺机 鼎砂机械生产厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 金属抛光去毛刺机 扬州金属去毛刺机 鼎砂机械生产厂家 |
| 公司名称 | 金华市鼎砂机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1 号楼二层三层 |
| 联系电话 | 18868488911 18868488911 |

产品详情

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

带式砂光

带式砂光又叫砂带砂光，优点是散热性好、砂光、运用广泛、适合砂光平面与比较规则的物件，但是对异形物件的砂光就不好操作。

a、手工操作砂带机、比如：立式砂带机、卧式砂带机、立卧式砂带机、震荡砂带机、立卧震荡砂带机、手提式砂带机，押带式砂带机等，这些设备相对操作简单，但是没有自动进料系统，不能和流水线自动对接，纯手工操作劳动强度大、功效较低、但是造价低廉，因此应用为广泛。

b、带自动进料的砂光机、比如：木工重型砂光机、木工高架砂光机、底漆砂光机、石材砂光机、钢板砂光机、玻璃砂光机、等等，这些机型的共同特点就是都有自动进料系统、多磨头有机组合加工柔性好、自动化程度高、可以与自动流水线连接、生产、但造价较高。

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属去毛刺机为大家介绍：

下面砂光机生产厂家就将给大家普及关于砂光机的润滑和保养方面的知识，希望大家在平时的工作中有所帮助。

1.每天工作后，必须做到以下几点：

(1)用过滤净化的压缩空气吹扫整台机床，尤其应注意输送带内表面和工作台不应留有灰尘，以免影响砂光精度。

(2)清扫机床时应开动吸尘装置。

(3)检查压缩空气过滤器，清除过滤器中的水分，金属去毛刺机品牌，

2.每周一次，必须做到以下几点：

1)检查压缩空气油雾器，注足润滑油。

2)检查砂光垫下部的石墨布，有损坏或磨坏时要更换。

3.每月一次，必须做到以下几点：

1)用直尺检查砂光垫下部的毡垫，有问题及时修正或更换。

2)打开减速机端部盖板，底座上盖板，用黄油润滑链条。用油给各轴承注油。

金华市鼎砂机械有限公司是一家有着十几年生产木工机械的企业，本厂拥有一批经验丰富出色的木工机械设计、制造、检测调试技术人才，完善的机械制造设备，先进的检测手段。我厂本着“以质量为本，金属抛光去毛刺机，用户至上”为经营宗旨，金属表面抛光去毛刺机，在不断完善企业管理的同事，积极消化吸收先进技术、不断提高产品的先进性，适用性、耐久性，以优良的产品合理的价格来回报广大的新老客户竭诚欢迎各地木工机械代理商及用户，用我们真诚合作，扬州金属去毛刺机，共创辉煌!

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

砂光机外观尺寸的检测

1) .砂光机操作员必须检测每一垛板砂光前后的尺寸，特别是厚度，在保证产品砂光外观质量的前提下，保证厚度尺寸不超差，公差见企业内控标准。

2) .砂光机操作员通过镜面及手摸检查每一张板的砂光外观质量，发现表面粗糙，上下板面砂光量不一致及砂光表面有局部未砂到现象，应剔除，同时立即进行检查及调整。

金属抛光去毛刺机-扬州金属去毛刺机-鼎砂机械生产厂家由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司是一家从事“金属砂光机,水磨抛光机,直纹拉丝机,砂带机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鼎砂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鼎砂机械在磨光、砂光及抛光类中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！